Remision R03128E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor

JAVIER ALVAREZ

3487895485

Fecha:2017-02-02 13:25:59 Remision:R03128E

Tipo Comprobante: Remision Método de Pago: Pago en Efectivo

Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
MANO DE OBRA .40	MANO DE OBRA .40	Pieza	\$34.48	1	\$34.48
MANO DE OBRA 3.0	MANO DE OBRA 3.0	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
TAMBOR	RECTIFICADO AUTO	Pieza	\$68.97	4	\$275.88
8836-D1623CP	BALATA R/D 8836-	Pieza	\$689.66	1	\$689.66
	D1623CP MAZDA CX5				
	13-15 AIMCO				
8837-D1624CP	BALATA R/D 8837-	Pieza	\$620.69	1	\$620.69
	D1624CP MAZDA CX5				
	13-15 AIMCO				
				SUBTOTAL	\$1879.33
				IVA 16%	\$300.69
Dos mil ciento ochenta pesos 02/100 M.N.			0 M.N.	TOTAL	\$2180.02

^{*} Remision.

Guía: URIEL MAZDA CX-5