Remision R01860E

N/D



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com

Receptor FABIAN

Fecha:2016-10-27 17:07:37 Remision:R01860E

Tipo Comprobante: Remision Método de Pago: Pago en Efectivo

Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
RECTIFICADO AUTO,	RECTIFICADO AUTO,	Pieza	\$68.97	2	\$137.93
DISCO, TAMBOR	DISCO, TAMBOR				
JGO DE BALATAS	JGO DE BALATAS	Pieza	\$560.34	1	\$560.34
D1542	D1542				
ALINEACION TRASERA	A ALINEACIÓN TRASERA	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
MANO DE OBRA 1.50	MANO DE OBRA 1.50	Pieza	\$137.93	1	\$137.93
MANO DE OBRA 3.0	MANO DE OBRA 3.0	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
MANO DE OBRA 1.80	MANO DE OBRA 1.80	Pieza	\$155.17	1	\$155.17
JGO DE BALATAS DE	JGO DE BALATAS DE	Pieza	\$172.41	1	\$172.41
TAMBOR	TAMBOR				
LAINA DELGADA	LAINA DELGADA	Pieza	\$12.93	4	\$51.72
195-60-R15	LLANTA WANLI AP028	Pieza	\$646.55	2	\$1293.1
	195-60-R15				
				SUBTOTAL	\$2896.53
				IVA 16%	\$463.44
Tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos 97/100 M.N.				TOTAL	\$3359.97

* Remision.

Guía: SERGIO VERSA