Remision R01610E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor GABINO OROZCO MEDINA ASCENCIO 850 47180

338567165

X
Fecha:2016-10-06 15:12:32
Remision:R01610E
Tipo Comprobante:Remision
Método de Pago:Pago en Efectivo
Expedido en:Arandas, Jal.
Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
DELANTERA	DELANTERA				
MANO DE OBRA .20	MANO DE OBRA .20	Pieza	\$17.24	1	\$17.24
MANO DE OBRA 3.8	MANO DE OBRA 3.8	Pieza	\$327.59	1	\$327.59
GOMA VARILLA EST D	GOMA VARILLA EST D	Pieza	\$163.79	1	\$163.79
1409035 PILOT 01/12	1409035 PILOT 01/12				
TORNILLO BARRA EST	TORNILLO BARRA EST	Pieza	\$344.83	2	\$689.66
2109033 ODYSSEY 05	2109033 ODYSSEY 05				
225-70-R16	LLANTA COOPER	Pieza	\$1077.59	4	\$4310.34
	TOURING CS5 225-70-				
	R16 BLEM				
				SUBTOTAL	\$5637.93
				IVA 16%	\$902.07
	Seis mil quinientos cuarenta pesos /100 M.N.			TOTAL	\$6540

^{*} Remision.

Guía: SERGIO HONDA ODDYSSEY