Factura FA00936



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor

MUNICIPIO DE ARANDAS FRANCISCO MORA 76 47180

MAR8501012Y9 7849020

teso arandas@hotmail.com

Fiscales

Fecha:2016-08-18 18:09:09

Factura:FA00936

Tipo Comprobante: Factura Electrónica Método de Pago: Cheque Nominativo

Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
MANO DE OBRA .80	MANO DE OBRA .80	Pieza	\$68.97	1	\$68.97
MANO DE OBRA .20	MANO DE OBRA .20	Pieza	\$17.24	1	\$17.24
71872	AMORT.STRACSTRUT	Pieza	\$2155.17	1	\$2155.17
	DI 71872 TSURU 96				
	MONROE				
GUARDA POLVO DE	GUARDA POLVO DE	Pieza	\$60.34	1	\$60.34
CREMALLERA START	CREMALLERA START				
7537	7537				
ML1008	FILTRO DE ACEITE	Pieza	\$43.1	1	\$43.1
	MANN FILTER ML1008				
GUARDA POLVO DE	GUARDA POLVO DE	Pieza	\$258.62	2	\$517.24
AMORTIGUADOR	AMORTIGUADOR				
START 0336	START 0336				
ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
DELANTERA	DELANTERA				
MANO DE OBRA 1.50	MANO DE OBRA 1.50	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
MANO DE OBRA 2.0	MANO DE OBRA 2.0	Pieza	\$172.41	2	\$344.83
VARILLA LATERAL	VARILLA LATERAL	Pieza	\$362.07	2	\$724.14
DER 4J0-422-804-B SYD	DER 4J0-422-804-B SYD				
MANO DE OBRA	MANO DE OBRA 1.0	Pieza	\$86.21	1	\$86.21
ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	Pieza	\$77.59	1	\$77.59
PRESTONE	PRESTONE				
FLECHA DE	FLECHA DE	Pieza	\$1224.14	1	\$1224.14
VELOCIDAD	VELOCIDAD				
CONSTANTE CTK72979	CONSTANTE CTK72979				
ACEITE MOBIL 15W-40			\$56.03	4	\$224.12
MANO DE OBRA 4.2	MANO DE OBRA 4.2	Pieza	\$117.28	1	\$117.28
TOMA DE AGUA PARA	TOMA DE AGUA PARA	Pieza	\$86.21	1	\$86.21
RADIADOR	RADIADOR				
215-65-R15	LLANTAS 215-65-R15	Pieza	\$1163.79	1	\$1163.79
	HANKOOK				
				SUBTOTAL	\$7168.99
				IVA 16%	\$1147.04
	Ocho mil trescientos dieciseis pesos 03/100 M.N.			TOTAL	\$8316.03



* Pago en una sola exhibición * Esta es una representación impresa de un CFDI.

Guía: SERGIO JETTA SE HIZO UN DESCUENTO POR 316 PESOS

Cadena Original del Timbre ||1.0|20EF273B-CC1F-42ED-B953-C2026E6E26E4|2016-08-18T17:09:20 | XYQlaicAdrruGtAtMKo49rh7hiXZAKEG4xN3y0Se7EfWR8u0jbdp5zcrRgCqof3id93jhCnNTpsf3j6LRvVTRmAgFQcLV/StI9QoJsxGdNCef9KVxtNjhsmOvzrbBEG49jo7blKPjV8hq3w5UX/9kCOt4l8azoH zt6r4yPYbLDQ=|0000100000203352843||

Sello Digital del Emisor

mAgFQcLV/StI9QoJsxGdNCef9KVxtNjhsmOvzrbBEG49jo7blKPjV8hq3w5UX/9kCOt4l8azoHzt6r4vPYbLDQ=

Sello Digital del SAT

qXwp3pBwyISslo/YEQH09edyTfCpUyvnil6JJ3YlpHadc9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kztclU5kX/FGx6k+c6QUfPARC9ABUdgRKqfiEAKB5v9kzfiEAKBpSC8aa9hTEouD/6G8Xac0o4azViPxmzTJzfYF6MeR7zuZEImmGTOUg3HYkkUlAT8wkR0pR2FerePFwuQstrumperstation and the properties of the properties of4vUJY=

UUID

Certificado SAT 20EF273B-CC1F-42ED-B953-C2026E6E26E4 00001000000203352843 Fecha y Hora Certificación 2016-08-18T17:09:20

Certificado

00001000000301099705