## Remision R03900E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com **Receptor** GILBERTO GOMEZ LOPEZ

3481064966

X
Fecha:2017-04-10 16:15:37
Remision:R03900E
Tipo Comprobante:Remision
Método de Pago:Pago en Efectivo
Expedido en:Arandas, Jal.
Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
DELANTERA	DELANTERA				
MANO DE OBRA 6.00	MANO DE OBRA 6.00	Pieza	\$672.41	1	\$672.41
3302R	TERMINAL DIRECCION	Pieza	\$241.38	2	\$482.76
	ES-3302R FORD				
	EXPLORER 95-01				
<b>ROTULA INF K-8695</b>	<b>ROTULA INF K-8695</b>	Pieza	\$301.72	2	\$603.44
SYD	EXPLORER 95-04 SYD				
HORQUILLA K-8708	HORQUILLA K-8708	Pieza	\$1008.62	1	\$1008.62
SYD	SYD				
ROTULA DE	ROTULA DE	Pieza	\$775.86	1	\$775.86
SUSPENCION K-8710	SUSPENCION K-8710				
235-75-R15	LLANTA STARFIRE	Pieza	\$1077.59	3	\$3232.76
	SF510 LT 235-75-R15 6C				
				SUBTOTAL	\$6905.16
				IVA 16%	\$1104.83
	Ocho mil nueve pesos 99/100 M.N.			TOTAL	\$8009.99

<sup>\*</sup> Remision.

Guía: CHUY EXPLORER O.S:5226