Remision R02938E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor

S/N

JOSE ASUNCION CONTRERAS

Fecha:2017-01-19 15:08:31 Remision:R02938E

Tipo Comprobante: Remision Método de Pago: Pago en Efectivo

Expedido en: Arandas, Jal.

Cuenta Pago:

	Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
	ACEITE QUAKER 15W-40	ACEITE QUAKER 15W-40	Pieza	\$50	4	\$200
	(7389) D510	BALATA (7389) D510 D	Pieza	\$172.41	1	\$172.41
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TSURU III 92/ VEIN		+		
	LIQUIDO DE FRENOS	LIQUIDO DE FRENOS	Pieza	\$30.17	1	\$30.17
	CILINDRO L. RUEDA	CILINDRO L. RUEDA	Pieza	\$155.17	1	\$155.17
	WC13966	WC13966				
	JGO DE BALATAS	JGO DE BALATAS	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
	TRAS	TRAS	ъ:	0.474.14	4	0474 14
	MANO DE OBRA 5.0	MANO DE OBRA 5.0	Pieza	\$474.14	1	\$474.14
	RECTIFICADOS	RECTIFICADOS	Pieza	\$68.97	4	\$275.88
	ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
	DELANTERA	DELANTERA	D :	#201.52		A201.72
	MANO DE OBRA 3.6	MANO DE OBRA 3.6	Pieza	\$301.72	1	\$301.72
	ML1012	FILTRO DE ACEITE	Pieza	\$43.1	1	\$43.1
	DOTH AS DIFFUODES	ML1012 MANN FILTER	ъ:	ф127 o2	4	#127.02
	SYD 40160-50Y00	ROTULAS INFERIORES	Pieza	\$137.93	1	\$137.93
	BUJES DE PUNTA SYD	SYD 40160-50Y00 BUJES DE PUNTA SYD	Pieza	\$120.69	1	¢120.60
	54570-50Y11	54570-50Y11	Pieza	\$120.09	1	\$120.69
	VIELETA SYD 48521-	VIELETA SYD 48521-	Pieza	\$172.41	1	\$172.41
	Y02G0	Y02G0	11024	Ψ1/ 2 111	•	Ψ172
	MANO DE OBRA .40	MANO DE OBRA .40	Pieza	\$34.48	1	\$34.48
	LIGAS DE CALIPER	LIGAS DE CALIPER	Pieza	\$34.48	2	\$68.96
	HOR207D	HOR207D				
					SUBTOTAL	\$2574.99
					IVA 16%	\$412
		Dos mil novecientos ochenta y seis pesos 99/100 M.N.			TOTAL	\$2986.99
* D						

* Remision.

Guía: SERGIO