Remision R03612E



Emisor Amanda Valenciano Avila Medina Ascencio 649 CP 47180 VAAA671004LY0

01 34 8784 7733 sotogoodyear@hotmail.com Receptor

JUAN MANUEL GUZMAN

3481297291

X
Fecha:2017-03-15 18:14:10
Remision:R03612E
Tipo Comprobante:Remision
Método de Pago:Pago en Efectivo
Expedido en:Arandas, Jal.
Cuenta Pago:

Código	Descripción	Unidad	Precio x Unidad	Cantidad	TOTAL
REPARACION DE SRIN	REPARACION DE RIN	Pieza	\$258.62	1	\$258.62
ALINEACION	ALINEACION	Pieza	\$129.31	1	\$129.31
DELANTERA	DELANTERA				
MANO DE OBRA 5.0	MANO DE OBRA 5.0	Pieza	\$500	1	\$500
ROTULAS INFERIORES	ROTULAS INFERIORES	Pieza	\$155.17	1	\$155.17
SYD 40160-50Y00	SYD 40160-50Y00				
BUJE DE HORQUILLA	BUJE DE HORQUILLA	Pieza	\$163.79	2	\$327.58
54570-50Y11 SYD	54570-50Y11 SYD				
TERMINAL EXT 48520-	TERMINAL EXT 48520-	Pieza	\$155.17	1	\$155.17
50A00	50A00				
VIELETA SYD SENTRA	VIELETA SYD SENTRA	Pieza	\$181.03	1	\$181.03
48521-4B000	48521-4B000				
185-65-R14	LLANTA MICHELIN	Pieza	\$1120.69	4	\$4482.76
	ENERGY XM2 185-65-				
	R14				
				SUBTOTAL	\$6189.64
				IVA 16%	\$990.34
	Siete mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 M.N.			TOTAL	\$7179.98

* Remision.

Guía: URIEL