Nota Técnica Executiva sobre Sobreposição Física na Chácara Serrado

Implantação de vértices e verificação do muro no trecho entre M-6 e M-64

Documento	Nota Técnica Executiva 01/2026
Interessado	Projeto Rede Amazônica
Data e local	Manaus/AM, 16 de outubro de 2026
Responsável técnico	Geógrafo Charles Silva de Araujo · CREA 19430 AM/RN · 041143770-4

Pontos relevantes destacados em verde claro.

1 Síntese executiva

Constatação principal. O levantamento georreferenciado realizado em campo confirmou que o muro existente no setor entre o marco M-6 e as proximidades do marco M-64 não coincide com o limite registral reconstituído da Chácara Serrado, de propriedade da Rádio TV do Amazonas Ltda, e se projeta sobre parte de sua área. A interferência alcança a posição projetada do marco M-10 e impediu sua implantação física.

Encaminhamento nesta fase. Recomenda-se exclusivamente a comunicação formal do responsável pela Chácara Planalto, confrontante relacionado ao trecho examinado, para que tome ciência dos elementos técnicos e manifeste sua posição. A comunicação não implica atribuição prévia de responsabilidade nem autoriza intervenção no muro.

2 Escopo e base técnica

A equipe executou duas campanhas de campo para implantação e materialização dos vértices, conferência das demarcações e levantamento georreferenciado do muro. A análise integrou as posições observadas em campo com a reconstituição das narrativas cartorárias e dos limites dos imóveis confrontantes.

A relação de confrontação entre as chácaras Planalto (Lote 82) e Serrado foi confirmada no conjunto documental e na configuração espacial reconstituída. Os limites registrais analisados não preveem sobreposição entre os imóveis.

3 Situação verificada em campo

Imóvel	Situação	Verificação
Chácara Pantanal	Concluída	Todos os vértices previstos foram implantados.
Chácara Campinas	Concluída	Todos os vértices previstos foram implantados.
Chácara Chapada	Concluída	Todos os vértices previstos foram implantados.
Chácara Serrado	Parcial	Todos os vértices foram materializados, exceto o M-10, interceptado pelo muro.

Indicadores da interferência do muro

Indicador	Valor
Extensão total do muro levantado (MultiLineString)	216,90 m
Trecho dentro da Chácara Serrado (Lote 84)	211,03 m
Trecho fora do perímetro, cruzando a divisa M-64→M-10	5,87 m
Marco M-10	Não implantado; posição interceptada pelo muro

Fonte: levantamento georreferenciado do muro (SIRGAS 2000 / UTM 20 S, EPSG:31980). Os comprimentos são calculados sobre o traçado levantado.

4 Interpretação técnica

A comparação entre o traçado do muro levantado e o perímetro cartorário reconstituído caracteriza incompatibilidade espacial no limite da Chácara Serrado. A posição da estrutura explica o impedimento encontrado no M-10 e delimita o trecho crítico entre M-6 e a região próxima de M-64.

A confrontação com a Chácara Planalto e a posição relativa dos imóveis sustentam a hipótese de que o muro tenha sido implantado a partir do lado por ela ocupado, sem observar integralmente o limite registral. Essa correlação técnica não define, isoladamente, domínio, posse, autoria da obra ou responsabilidade pela ocupação.

5 Comunicação ao confrontante

O proprietário, possuidor ou responsável pela Chácara Planalto (Lote 82) deverá ser formalmente comunicado sobre a sobreposição física constatada. A comunicação deverá apresentar esta nota, a carta-imagem de situação anexada e os elementos da reconstituição cartorária pertinentes ao trecho, além de estabelecer prazo e meio adequados para manifestação.

Medida cautelar. Até que essa manifestação seja recebida e analisada, não se propõe remoção, reconstrução ou alteração do muro.

6 Limites e ressalvas

A constatação técnica está fundamentada na implantação dos marcos, no levantamento georreferenciado do muro e na reconstituição cartorária. Permanecem fora do alcance desta nota a data de construção da estrutura, a identificação formal de seu responsável e a definição jurídica da posse ou do domínio da faixa atingida. Por isso, os resultados não devem ser utilizados isoladamente para imputar responsabilidade definitiva.

7 Anexo cartográfico

Anexo I – Carta-imagem de Situação. Integra esta Nota Técnica, como peça apensada, a carta-imagem que espacializa o cenário constatado em campo e apresenta a relação entre os limites reconstituídos, o traçado georreferenciado do muro e o trecho de interferência identificado na Chácara Serrado. A carta segue na sequência deste documento, em formato horizontal A3.

_____

Charles Silva de Araujo
GEÓGRAFO · Esp. Geoprocessamento · Esp. Georreferenciamento de Imóveis · Esp. E. Ambiental
CREA 19430 AM/RN – 041143770-4
(092) 99171-7039 · charles@igeotecnologia.com

CARTA-IMAGEM DE SITUAÇÃO

Chácaras Planalto, Serrado, Campinas, Pantanal e Chapada

Entrega Individual de Campo – 5 lotes · produto de apresentação



LEGENDA

- Imóvel na Rede Amazônica – levantado em campo
- Imóvel fora do domínio (confrontante)
- Divisa não integralmente levantada
- Muro sobreposto à Chácara Serrado
- Marco materializado em campo
- Marco não implantado (M-10)
- Marco de terceiros (M-7, M-9)

IMÓVEIS ESPACIALIZADOS (CARIMBO)

Lote	Imóvel	Matrícula	Área reg. (m²)	Área calc. (m²)	Dif. (%)	Vínculo
82	Chácara Planalto	24.434	8.882,57	8.881,61	-0,011%	Externo
84	Chácara Serrado	24.437	9.085,12	9.085,13	0,000%	Projeto
85	Chácara Campinas	24.438	7.645,81	7.644,82	-0,013%	Projeto
87	Chácara Pantanal	24.440	7.894,97	7.894,07	-0,011%	Projeto
96	Chácara Chapada	24.449	6.365,55	6.364,46	-0,017%	Projeto

Dif. (%) = (área calc. − área reg.) ÷ área reg. × 100

APONTAMENTOS

1. Marco M-10 não implantado em campo. Afeta os trechos M-64→M-10 e M-10→M-6 do Lote 84 e M-6→M-10 e M-10→M-9 do Lote 82; os trechos são apresentados tracejados.

2. Marcos M-7 e M-9 pertencem ao Lote 82 (Chácara Planalto), fora do domínio do projeto. Não são marcos de levantamento deste conjunto.

3. Muro sobreposto à Chácara Serrado (Lote 84): 216,90 m, sendo 211,03 m dentro do lote. Os 5,87 m restantes cruzam a divisa M-64→M-10 (lado do igarapé), trecho dependente do M-10.

4. Lote 84: os trechos M-11→M-64 e M-64→M-10 constam no memorial como ajustados/recalculados. Requerem tratamento na nota técnica.

5. Nos lotes 82 e 84, o vértice M-6 é o mesmo ponto para os dois imóveis.

Sistema geodésico: SIRGAS 2000 / UTM zona 20 S

EPSG:31980 · meridiano central −63° · fator de escala 0,9996

Escala aproximada 1:1450 (impressão A3) · Base: ortofoto recortada, resolução 10 cm

Data do voo: 04/08/2026 · Data da carta: 16/10/2026

Elaboração: Charles Silva de Araujo – Geógrafo – CREA 19430 AM/RN

Carta de apresentação, sem valor de memorial.

Prevalecem os memoriais e a nota técnica.