keil 的信号函数用于模拟和测试串行 IO,模拟 IO,端口通讯等重复发生的外部事件。

信号函数以关键字 signal 开头。在函数中必须调用 twatch 用于延时,不然 keil 会陷入死循环。twatch 函数的参数表示要延时的 CPU 执行周期,比如 twatch(1000000)表示一个信号函数延时 1000000 个 CPU 周期。

信号函数受到如下约束:


- 函数的返回值类型必须为 void。
- 函数最多只能有8个参数。
- 信号函数可以调用其他重定义函数和用户函数。
- 信号函数之间不能相互调用。
- 信号函数可以被用户函数调用。
- 信号函数必须调用 twatch 至少一次。如果信号函数从不调用 twatch,则目标程序 将得不到时间执行。而且由于不能使用 *Ctrl+C* 中断信号函数,在这种情况下 μVision3 将进入死循环。

1.建立函数

keil 中有内建的函数编辑器,通过 Debug--Function Editor 来打开。打开函数编辑器时需要输入一个文件名或者打开一个由 Options for Target--Debug Initialization File 指定的文件。

2. 编辑例子。

下面的例子在 LPC2114 的 P0.8 引脚上输入一个如下图所示的方波。



[cpp] view plaincopy

```
1. // 在 200HZ 的方波的低半周期中增加两个频率为 1K 的波
3. //
4. signal void test(void)
5. {
6.
       while(1)
7.
       {
                                  //P0.8 置高
8.
           PORT0 |=0x100;
           twatch(11059200*4/400); //延时 2.5ms(200HZ)
9.
10.
           PORTO &=~0x100;
                                  //P0.8 置低
11.
           twatch(11059200*4/400); //延时 2.5ms(200HZ)
12.
13.
           PORT0 |=0x100;
                                  //P0.8 置高
           twatch(11059200*4/400); //延时 2.5ms(200HZ)
14.
15.
           PORTO &=~0x100;
                                  //P0.8 置低
16.
           twatch(11059200*4/400); //延时 2.5ms(200HZ)
17.
18.
19.
           PORT0 |=0x100;
                                  //P0.8 置高
20.
           twatch(11059200*4/400); //延时 2.5ms(200HZ)
21.
           PORTO &=~0x100;
                                  //P0.8 置低
22.
           twatch(11059200*4/2000); //延时 ms(800HZ)
                                  //P0.8 置高
23.
           PORT0 |=0x100;
24.
           twatch(11059200*4/2000); //延时 2.5ms(400HZ)
           PORTO &=~0x100;
                                  //P0.8 置低
25.
26.
           twatch(11059200*4/2000); //延时 2.5ms(800HZ)
           PORT0 |=0x100;
                                //P0.8 置高
27.
```

```
28. twatch(11059200*4/2000); //延时 2.5ms(400HZ)
29. PORTO &=~0x100; //PO.8 置低
30. twatch(11059200*4/2000); //延时 2.5ms(800HZ)
31.
32. }
33.}
```

3.编译

在信号函数编辑界面上,点击 Compile 按钮,编译通过与否都会有相应提示。

4. 调用信号函数

编译通过后,在软件仿真时,在控制窗口(Command 窗口)中输入如下命令:

test ()

注: test 为信号函数名。

5.查看空闲信号函数

使用 signal state 命令

6. 删除信号函数(以test()为例)

signal kill test 或者 kill func test