Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

DETENCIÓN DEL ÁREA MERRILL CROWE

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la Detención del Área, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Mameluco descartable blanco tipo tyvek.
iv. Casco de seguridad.
v. Protector auditivo.
vi. Gafas de seguridad transparentes.
vii. Guantes de Cuero.
viii. Semi máscara con filtros para polvos P 100, en caso de trabajar en sector con presencia de polvo.
ix. Radio portátil tipo Handy.
x. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Esta actividad debe estar coordinada con la sala de control y el supervisor de turno.
ii. Detener la bomba de alimentación de los filtros clarificadores que se encuentre en operación (450-PP-001/002).
iii. Cerrar las válvulas manuales de alimentación de los filtros en operación según corresponda:
   a) Para el filtro 450-FL-001 cerrar la válvula V45033.
   b) Para el filtro 450-FL-002 cerrar la válvula V45032.
   c) Para el filtro 450-FL-003 cerrar la válvula V45243.
   d) Para el filtro 450-FL-004 cerrar la válvula V45189.
iv. Si se requiere dejar el filtro presurizado, cierre las siguientes válvulas,
   a) Para el 450-FL-001 cerrar la FV-1007.
   b) Para el 450-FL-002 cerrar la FV-2007.
   c) Para el 450-FL-003 cerrar la FV-3007.
   d) Para el 450-FL-004 cerrar la FV-4007.
v. En caso de una detención prolongada, no cerrar las válvulas de descarga, vaciar el filtro para su lavado manual.
vi. Detener las bombas de alimentación de ayuda filtrante (body feed) según corresponda:
   a) Para el filtro 450-FL-001 detener la 450-PP-005

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

b) Para el filtro 450-FL-002 detener la 450-PP-006
c) Para el filtro 450-FL-003 detener la 450-PP-007
d) Para el filtro 450-FL-004 detener la 450-PP-008
e) Para línea general 450-PP-018.

vii. Detener la bomba (450-PP-013/014). Si la detención es prolongada descargar la torre desaireadora.
viii. Detener la bomba de vacío (450-VP-001/002) según procedimiento.
ix. Detener la dosificación de polvo de zinc según procedimiento.
x. Cerrar válvula de agua al cono de zinc.
xi. Cerrar la válvula de dosificación de zinc.
xii. Drenar la bomba 450-PP-001/002.
xiii. Flashear las líneas de dosificación de ayuda filtrante.
xiv. Verificar que la dosificación de coagulante y antiincrustante se haya cortado.
xv. Limpiar el sector, en especial el piso para evitar incidentes.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
01/05/2024	04	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

01/09/2025	05	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión.