Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

APERTURA DE FILTROS CLARIFICADORES PARA INSPECCIÓN Y LAVADO DE TELAS

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la Apertura de los Filtros Clarificadores, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad o botas de goma.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Mameluco descartable amarillo tipo tychem.
iv. Casco de seguridad.
v. Protector auditivo.
vi. Gafas de seguridad transparentes.
vii. Guantes de nitrilo.
viii. Semi máscara con filtros para vapores y protector facial.
ix. Detector portátil de HCN.
x. Radio portátil tipo Handy.
xi. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinar la tarea entre el supervisor de turno, operador de sala de control y personal del área.
ii. Cerrar la válvula de ingreso al filtro:
   a) Para el filtro 450-FL-001 abrir la válvula 1006.
   b) Para el filtro 450-FL-002 abrir la válvula 2006.
   c) Para el filtro 450-FL-003 abrir la válvula 3006.
   d) Para el filtro 450-FL-004 abrir la válvula 4006.
iii. Y válvula de salida de los filtros que corresponda,
   a) Para el 450-FL-001 abrir la FV-1007.
   b) Para el 450-FL-002 abrir la FV-2007.
   c) Para el 450-FL-003 abrir la FV-3007.
   d) Para el 450-FL-004 abrir la FV-4007.
iv. Abrir válvula de drenaje,
   a) Para el 450-FL-001 abrir la FV-1008.
   b) Para el 450-FL-002 abrir la FV-2008.
   c) Para el 450-FL-003 abrir la FV-3008.
   d) Para el 450-FL-004 abrir la FV-4008.
v. Abrir válvula de recirculación
   a) Para el 450-FL-001 abrir la FV-1005.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

b) Para el 450-FL-002 abrir la FV-2005.
c) Para el 450-FL-003 abrir la FV-3005.
d) Para el 450-FL-004 abrir la FV-4005.

vi. Abrir válvula de venteo
a) Para el 450-FL-001 abrir la FV-1003.
b) Para el 450-FL-002 abrir la FV-2003.
c) Para el 450-FL-003 abrir la FV-3003.
d) Para el 450-FL-004 abrir la FV-4003.

vii. Asegurarse que el filtro este sin solución y sin presión antes de realizar la apertura.
viii. Poner en marcha la centralina hidráulica, abrir la seguridad del filtro CP-116 y llevar el pistón CP-113 hacia atrás.
ix. Solicitar a mantenimiento eléctrico el bloqueo de la central hidráulica y operaciones debe bloquear las válvulas de alimentación y pre - capa.
x. Verificar concentración de gas cianhídrico (HCN), que no supere los 4.7 en todo momento, antes de abrir, durante y después de la tarea, en caso de estar por arriba de 4.7 ppm dejar ventilar 30 minutos y realizar una nueva medición.
xi. Revisar las telas y las placas y comenzar el lavado con hidro lavadora.
xii. Mantener orden y limpieza.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".
- Manual METPOR: M049-B_Manual RevA_Al

8. ANEXOS

N/A

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
01/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento.
01/09/2025	08	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión.