

(a) 1 s
(b) 5 s
(c) 10 s
未补偿传感器输出
$T_{m,i}$ (N)
补偿后传感器输出
$\hat{T}_{m,i}$ (N)
RMSE = 2.60 N
RMSE = 1.45 N
RMSE = 1.19 N
RMSE = 0.41 N
RMSE = 0.15 N
RMSE = 0.09 N
$\tau = t - t_{10}$ (s)
$\tau = t - t_{10}$ (s)
$\tau = t - t_{10}$ (s)