

(a)
$\max_j D_j = 4.20\%$
归一化控制量 u_{cal}
0.8
0.6
0.4
0.2
1000
2000
3000
4000
5000
电机机械转速 n (rpm)
上行 1
上行 2
下行 1
下行 2
(b)
转速相对变化 δn (%)
10
5
0
-5
-2
0
2
4
$\tau = t - t_{10}$ (s)
来流速度 V_∞ (m/s)
10
5
0
$u_{0,cmd}$
0.408
0.530
0.641