Начальнику Поставского РГС Жданковичу Н.Д.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии на ШРП $N ext{ iny} 3/12/10/8/7$ прошу вас приобрести Магнитоконтактные HO-03I (MPS-50) в количестве 14шт., установлено на данный момент механические концевые датчики сделаны заводом негерметично и из-за влажного климата происходит окисление контактов. Начинает срабатывать размыкание контактов, и приводит к ложным показаниям на срабатывание открытия дверей ШРП.

приложение: обоснование проделанной работы на 4л.в 1экз.

Мастер

Д.И. Генис

Приложение На рисунке 1.1 показано на сколько нужно открыть дверь для срабатывание датчика открытие дверей




Рисунок 1.1 — ШРП-10 Бегомль




Рисунок 1.2 — ШРП-10 Бегомль




Рисунок 1.3 — ШРП-9 Бегомль



Извещатель охранный магнитоконтактный

HO-031


UNEX., Ltd (KHP)



Контроль положения (открывание или смещение) перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов: ворот, дверей, и прочее.

Особенности:

- Металлический корпус (алюминий);
- Контроль магнитных и немагнитных конструкций;
- Н.З. контакт.



Тип контакта	нормально замкнут (Н.З.)
Материал корпуса	алюминий
Напряжение коммутации, В. пост ток	30, не более
Ток коммутации, мА	200, не более
Расстояние размыкание/замыкание, мм	76/60
Степень защиты оболочки	IP66
Габаритные размеры. мм	107×39× 10 контактная часть/ 107×16× 15 магнитная часть
Масса, кг	0.1
Диапазон рабочих температур, С ⁰	- 40C ⁰ + 60C ⁰

