В начало ► Факультет информационных технологий и робототехники ► Кафедра «Информационные системы и автоматизация производства» ► 1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии» ► Дневная форма обучения ► ММПТИ ► Тема. Элементы средств измерений. Первичные измерительные преобразователи (ПИП) ►

Тест 9-1. Классификация измерительных преобразователей. Области их применения

Тест начат	понедельник, 10 Февраль 2020, 23:02
Состояние	Завершенные
Завершен	понедельник, 10 Февраль 2020, 23:13
Прошло времени	10 мин. 58 сек.
Баллы	13,0/16,0
Оценка	8,1 из 10,0 (81 %)

Вопрос 1

Нет ответа

Балл: 1,0

Гальваномагнитные преобразователи –

Выберите один ответ:

- оптические сигналы преобразуются в электрические
- преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС
- о динамическое усилие преобразуется в электрический заряд
- измеряемая температура преобразуется в ЭДС или в величину термосопротивления

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Генераторные датчики -

Выберите один ответ:

- выходным сигналом являются ЭДС, напряжение, ток или электрический заряд, функционально связанные с измеряемой величиной √
- 🔘 измеряемая величина преобразуется в изменение его сопротивления
- измеряемая величина преобразуется в изменение индуктивности или взаимоиндуктивности
- измеряемая величина вызывает пропорциональное ей изменение параметра электрической цепи

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Емкостные преобразователи –

Выберите один ответ:

- измеряемая температура преобразуется в ЭДС или в величину термосопротивления
- динамическое усилие преобразуется в электрический заряд
- 🂿 измеряемая величина преобразуется в изменение емкости 🧹
- о преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС

Ваш ответ верный.

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Оптоэлектронные преобразователи –

Выберите один ответ:

- оптические сигналы преобразуются в электрические
- преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС
- измеряемая температура преобразуется в ЭДС или в величину термосопротивления
- о динамическое усилие преобразуется в электрический заряд

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Параметрический датчик –

Выберите один ответ:

- измеряемая величина вызывает пропорциональное ей изменение параметра электрической цепи
- о измеряемая величина преобразуется в изменение его сопротивления
- о измеряемая величина преобразуется в изменение емкости
- измеряемая величина преобразуется в изменение индуктивности или взаимоиндуктивности

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Первичный преобразователь –

Выберите один ответ:

- получает сигнал измерительной информации от предшествующего преобразователя и передает после преобразования этот сигнал последующему преобразователю
- является первым в измерительной цепи и включает в себя
 чувствительный элемент (зонд, мембрану) и другие необходимые
 элементы для преобразования входной неэлектрической величины в
 выходную электрическую величину
 ✓
- измеряемая величина вызывает пропорциональное ей изменение параметра электрической цепи
- состоит из датчика и схемы согласования, измеряемая физическая величина преобразуется с использованием источника энергии в нормированную выходную величину

Ваш ответ верный.

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

По назначению измерительные преобразователи делят на:

Выберите один ответ:

- генераторные, параметрические
- первичные преобразователи (датчики), унифицированные и промежуточные
- резистивные, электромагнитные, емкостные, пьезоэлектрические, гальваномагнитные, тепловые, оптоэлектронные
- о линейные, нелинейные

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

По принципу действия датчики делятся на:

Выберите один ответ:

- первичные преобразователи (датчики), унифицированные и промежуточные
- 💿 генераторные, параметрические 🧹
- о линейные, нелинейные
- резистивные, электромагнитные, емкостные, пьезоэлектрические, гальваномагнитные, тепловые, оптоэлектронные

Ваш ответ верный.

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

По характеру преобразования входной величины измерительные преобразователи делят на:

Выберите один ответ:

- генераторные, параметрические
- первичные преобразователи (датчики), унифицированные и промежуточные
- резистивные, электромагнитные, емкостные, пьезоэлектрические, гальваномагнитные, тепловые, оптоэлектронные
- 🌘 линейные, нелинейные 🧹

Ваш ответ верный.

Вопрос 10

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Помимо параметрических и генераторных по принципу действия датчики также подразделяют на:

Выберите один ответ:

- первичные преобразователи (датчики), унифицированные и промежуточные
- резистивные, электромагнитные, емкостные, пьезоэлектрические, гальваномагнитные, тепловые, оптоэлектронные
- генераторные, параметрические X
- о линейные, нелинейные

Ваш ответ неправильный.

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Промежуточный преобразователь –

Выберите один ответ:

- получает сигнал измерительной информации от предшествующего преобразователя и передает после преобразования этот сигнал последующему преобразователю √
- измеряемая величина преобразуется в изменение индуктивности или взаимоиндуктивности
- измеряемая величина вызывает пропорциональное ей изменение параметра электрической цепи
- 🔘 измеряемая величина преобразуется в изменение его сопротивления

Ваш ответ верный.

Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Пьезоэлектрические преобразователи –

Выберите один ответ:

- оптические сигналы преобразуются в электрические
- измеряемая температура преобразуется в ЭДС или в величину термосопротивления
- динамическое усилие преобразуется в электрический заряд
- о преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС

Ваш ответ верный.

Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Резистивные преобразователи -

Выберите один ответ:

- о динамическое усилие преобразуется в электрический заряд
- 🍥 измеряемая величина преобразуется в изменение его сопротивления 🧹
- измеряемая величина преобразуется в изменение емкости
- измеряемая величина преобразуется в изменение индуктивности или взаимоиндуктивности

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Тепловые преобразователи –

Выберите один ответ:

- динамическое усилие преобразуется в электрический заряд X
- преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС
- измеряемая температура преобразуется в ЭДС или в величину термосопротивления
- оптические сигналы преобразуются в электрические

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 15

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Унифицированный преобразователь -

Выберите один ответ:

- измеряемая величина вызывает пропорциональное ей изменение параметра электрической цепи
- получает сигнал измерительной информации от предшествующего преобразователя и передает после преобразования этот сигнал последующему преобразователю
- ⊙ состоит из датчика и схемы согласования, измеряемая физическая величина преобразуется с использованием источника энергии в нормированную выходную величину √
- о измеряемая величина преобразуется в изменение его сопротивления

Ваш ответ верный.

Вопрос 16

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Электромагнитные преобразователи –

Выберите один ответ:

- измеряемая величина преобразуется в изменение индуктивности или взаимоиндуктивности √
- преобразуют действующее магнитное поле в ЭДС
- о измеряемая величина преобразуется в изменение емкости
- о динамическое усилие преобразуется в электрический заряд