В начало ▶ Факультет информационных технологий и робототехники ▶ Кафедра «Информационные системы и автоматизация производства» ▶ 1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии» ▶ Дневная форма обучения ▶ ММПТИ ▶ Тема. Элементы средств измерений. Первичные измерительные преобразователи (ПИП) ▶ Тест 8. Элементы средств измерений. Первичные измерительные преобразователи (ПИП)

Тест начат	понедельник, 10 Февраль 2020, 22:36
Состояние	Завершенные
Завершен	понедельник, 10 Февраль 2020, 23:00
Прошло времени	24 мин. 4 сек.
Баллы	23,0/26,0
Оценка	8,8 из 10,0 (88 %)

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Аддитивная погрешность -

Выберите один ответ:

- погрешность, обусловленная неноминальным значением выходной величины при нулевом значении входной √
- погрешность, обусловленная номинальным значением чувствительности
- погрешность, обусловленная неноминальным значением чувствительности
- погрешность, обусловленная неноминальным значением входной величины при нулевом значении выходной

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В аналитическом виде характеристика преобразования представляется зависимостью:

Выберите один ответ:

$$K(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$$

$$\varepsilon = \frac{Y}{X}$$

$$\varepsilon = \frac{dY}{dX} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$Y = f(x)$$

Ваш ответ верный.

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Влияющие величины -

Выберите один ответ:

- связь, выражающая зависимость информативного параметра выходного сигнала от постоянного во времени информативного параметра входного сигнала
- зависимость изменения метрологических характеристик преобразователя от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации
- параметры, характеризующие условия, в которых работает преобразователь, и влияющие на его функцию преобразования
- зависимость информативного параметра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного сигнала

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Время преобразования (измерения) -

Выберите один ответ:

- погрешность, обусловленная неноминальным значением чувствительности
- отношение изменения выходной величины (информативного параметра) к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала)
- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью √
- погрешность, обусловленная неноминальным значением выходной величины при нулевом значении входной

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Вычитающий преобразователь -

Выберите один ответ:

- минимальное изменение значения входной величины, которое можно обнаружить с помощью данного преобразователя
- преобразователь с двумя входами, выходная величина которого представляет собой нечетную функцию разности двух входных одноименных сигналов √
- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- максимальное значение входной величины, которая еще может быть воспринята преобразователем без искажения этой величины и без повреждений преобразователя

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Динамические характеристики преобразователей -

Выберите один ответ:

- зависимость информативного параметра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного сигнала
- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- определяется числом преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью
- отношение изменения выходной величины (информативного параметра) к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала)

Ваш ответ верный.

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Для линейных преобразователей чувствительность определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$\varepsilon = \frac{Y}{X}$$

)

$$\alpha = f(x)$$

$$\alpha = f(\exists_{i}^{'})$$

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Измерительный преобразователь -

Выберите один ответ:

- техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи
- зависимость изменения метрологических характеристик преобразователя от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации
- зависимость информативного параметра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного сигнала X
- это связь, выражающая зависимость информативного параметра выходного сигнала от постоянного во времени информативного параметра входного сигнала

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Импульсная характеристика -

Выберите один ответ:

- число преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью
- реакция на единичный ступенчатый сигнал
- отношение операторных изображений выходной величины к входной
- является реакцией преобразователя на дельта-функцию δ(t)

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Информативный параметр входного сигнала -

Выберите один ответ:

- измеряемая величина или величина, функционально связанная с измеряемой величиной
- зависимость изменения метрологических характеристик преобразователя от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации
- параметр, характеризующий условия, в которых работает преобразователь, и влияющий на его функцию преобразования
- не связан функционально с измеряемой величиной, но влияет на метрологические характеристики преобразователя *

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Мультипликативная погрешность -

Выберите один ответ:

- погрешность, обусловленная номинальным значением чувствительности
- погрешность, обусловленная неноминальным значением входной величины при нулевом значении выходной
- погрешность, обусловленная неноминальным значением выходной величины при нулевом значении входной
- погрешность, обусловленная неноминальным значением чувствительности √

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Неинформативный параметр -

Выберите один ответ:

- параметр, характеризующий условия, в которых работает
 преобразователь, и влияющий на его функцию преобразования
- связь, выражающая зависимость информативного параметра выходного сигнала от постоянного во времени информативного параметра входного сигнала
- зависимость изменения метрологических характеристик преобразователя от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации
- не связан функционально с измеряемой величиной, но влияет на метрологические характеристики преобразователя

Ваш ответ верный.

Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Передаточная функция -

Выберите один ответ:

- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- число преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью
- 🂿 отношение операторных изображений выходной величины к входной 🧹
- отношение изменения выходной величины (информативного параметра) к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала)

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Передаточная функция определяется отношением:

Выберите один ответ:

$$\mathbf{G}_i = f(\mathbf{G})$$

$$\varepsilon = \frac{dY}{dX} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$\varepsilon = \frac{Y}{X}$$

$$K(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$$

Ваш ответ верный.

Вопрос 15

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Переходная характеристика -

Выберите один ответ:

- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- реакция на единичный ступенчатый сигнал
- отношение операторных изображений выходной величины к входной
- число преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Порог чувствительности преобразователя -

Выберите один ответ:

- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- максимальное значение входной величины, которая еще может быть воспринята преобразователем без искажения этой величины и без повреждений преобразователя
- преобразователь с двумя входами, выходная величина которого представляет собой нечетную функцию разности двух входных одноименных сигналов
- минимальное изменение значения входной величины, которое можно обнаружить с помощью данного преобразователя √

Ваш ответ верный.

Вопрос 17

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Предел преобразования преобразователя -

Выберите один ответ:

- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- минимальное изменение значения входной величины, которое можно обнаружить с помощью данного преобразователя
- преобразователь с двумя входами, выходная величина которого представляет собой нечетную функцию разности двух входных одноименных сигналов
- максимальное значение входной величины, которая еще может быть воспринята преобразователем без искажения этой величины и без повреждений преобразователя √

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Скорость преобразования (измерения) -

Выберите один ответ:


- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- отношение изменения выходной величины (информативного параметра) к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала)
- погрешность, обусловленная неноминальным значением выходной величины при нулевом значении входной
- определяется числом преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью √

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Структурная схема прибора прямого преобразования выглядит как:

Выберите один ответ:




Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Структурная схема прибора с дифференциальным преобразователем:

Выберите один ответ:




Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Структурная схема прибора с компенсационным преобразователем:

Выберите один ответ:




Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Структурная схема прибора с частичной компенсацией погрешностей:

Выберите один ответ:



Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Функция влияния -

Выберите один ответ:

- зависимость информативного параметра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного сигнала
- зависимость изменения метрологических характеристик преобразователя от изменения влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации
- связь, выражающая зависимость информативного параметра выходного сигнала от постоянного во времени информативного параметра входного сигнала
- определяется числом преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью

Ваш ответ верный.

Вопрос 24

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Функция преобразования (статическая характеристика) -

Выберите один ответ:

- определяется числом преобразований (измерений) в единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью
- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- зависимость информативного параметра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного сигнала
- связь, выражающая зависимость информативного параметра выходного сигнала от постоянного во времени информативного параметра входного сигнала

Ваш ответ неправильный.

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Чувствительность определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$\varepsilon = \frac{dY}{dX} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

$$\mathbf{\mathcal{G}}_i = f(\mathbf{\mathcal{G}})$$

$$\alpha = f(3_i)$$

$$\varepsilon = \frac{Y}{X}$$

Ваш ответ верный.

Вопрос 26

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Чувствительностью преобразователя называют:

Выберите один ответ:

- отношение изменения выходной величины (информативного параметра) к вызывающему его изменению входной величины (информативного параметра входного сигнала) √
- время, прошедшее с начала преобразования (измерения) до получения результата с нормированной погрешностью
- погрешность, обусловленная неноминальным значением выходной величины при нулевом значении входной
- погрешность, обусловленная неноминальным значением чувствительности