В начало • Факультет информационных технологий и робототехники •

Кафедра «Информационные системы и автоматизация производства» •

1-40 05 01-01 «Информационные системы и технологии» ► Дневная форма обучения ► ММПТИ ►

Тема. Погрешности измерений. Систематические погрешности ▶

Тест 5. Погрешности измерений. Систематические погрешности

Тест начат	среда, 4 Декабрь 2019, 21:58
Состояние	Завершенные
Завершен	четверг, 6 Февраль 2020, 23:23
Прошло времени	64 дн. 1 ч.
Баллы	16,0/18,0
Оценка	<b>8,9</b> из 10,0 ( <b>89</b> %)

#### Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

# Дисперсионный анализ (критерий Фишера) -

Выберите один ответ:

- применяется для обнаружения не изменяющейся во времени систематической погрешности
- позволяет выяснить наличие систематической погрешности результатов наблюдений, обусловленной влиянием какого-либо постоянно действующего фактора, или определить, вызывают ли изменения этого фактора систематическую погрешность √
- позволяет выяснить наличие систематической погрешности результатов наблюдений, обусловленной влиянием какого-либо временно действующего фактора, или определить, не вызывают ли изменения этого фактора систематическую погрешность
- применяется для обнаружения изменяющейся во времени систематической погрешности

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Дисперсионный критерий Фишера определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

$$F = \frac{S_{\text{MEXIC.}}^2}{S_{\text{BH.C}}^2} \qquad \checkmark$$

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

$$Q^{2}(x) = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{i-1})^{2}$$

Ваш ответ верный.

### Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

# Конструкционные погрешности -

Выберите один ответ:

- вызываются процессами старения приборов, так как детали изнашиваются и их характеристики изменяются, например, из-за слоев грязи, окислов, скопившихся на поверхности деталей
- возникают из-за сделанных предположений относительно зависимостей между величинами
- возникают, если включение приборов в измерительную цепь приводит к изменению значения самой измеряемой величины
- обусловлены технологией производства на заводе-изготовителе и связаны с допустимыми разбросами в размерах деталей и значениях электрических компонентов, используемых в данном приборе √

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Критерий для обнаружения систематических погрешностей способом последовательных разностей (критерий Аббе) выражается отношением:

Выберите один ответ:

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

$$Q^{2}(x) = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{i-1})^{2}$$

$$F = \frac{S_{\text{межс.}}^2}{S_{\text{вн.c.}}^2}$$

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

Ваш ответ верный.

### Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

**Относительная систематическая погрешность** определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

$$\delta = \left(\frac{\Delta}{x}\right) \cdot 100 = \left[\frac{(x_n - x)}{x}\right] \cdot 100 \%.$$

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

$$\gamma = \left(\frac{\Delta}{x_N}\right) \cdot \mathbf{100} = \left[\frac{(x_{\Pi} - x)}{x_N}\right] \cdot \mathbf{100}.$$

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Оценка дисперсии (среднего квадратического отклонения) результатов наблюдений вычислением суммы квадратов последовательных (в порядке проведения измерений) разностей выражается формулой:

Выберите один ответ:

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

$$Q^{2}(x) = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{i-1})^{2}$$

$$F = \frac{S_{\text{межс.}}^2}{S_{\text{eh.c}}^2} \quad \times$$

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

Ваш ответ неправильный.

#### Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Оценка дисперсии (среднего квадратического отклонения) результатов наблюдений обычным способом выражается формулой:

Выберите один ответ:

$$F = \frac{S_{\text{Mexc.}}^2}{S_{\text{BH.c}}^2}$$

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

$$Q^{2}(x) = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{i-1})^{2}$$

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Периодические погрешности -

Выберите один ответ:

- о погрешности, которые в процессе измерений возрастают или убывают
- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления)
- погрешности, значения которых являются периодической функцией времени или функцией перемещения указателя измерительного прибора √
- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)

Ваш ответ верный.

### Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

### Погрешности аппроксимации -

Выберите один ответ:

- возникают из-за сделанных предположений относительно зависимостей между величинами
- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)
- вызываются процессами старения приборов, так как детали изнашиваются и их характеристики изменяются, например, из-за слоев грязи, окислов, скопившихся на поверхности деталей
- возникают, если включение приборов в измерительную цепь приводит к изменению значения самой измеряемой величины

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Погрешности подключения -

Выберите один ответ:

- о погрешности, которые в процессе измерений возрастают или убывают
- возникают, если включение приборов в измерительную цепь приводит к изменению значения самой измеряемой величины √
- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления)
- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)

Ваш ответ верный.

#### **Вопрос 11**

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Погрешности старения -

Выберите один ответ:

- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)
- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления)
- вызываются процессами старения приборов, так как детали изнашиваются и их характеристики изменяются, например, из-за слоев грязи, окислов, скопившихся на поверхности деталей √
- возникают, если включение приборов в измерительную цепь приводит к изменению значения самой измеряемой величины

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

# Постоянные систематические погрешности -

Выберите один ответ:

- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)
- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления) √
- о погрешности, которые в процессе измерений возрастают или убывают
- погрешности, значения которых являются периодической функцией времени или функцией перемещения указателя измерительного прибора

Ваш ответ верный.

## **Вопрос 13**

Неверно

Баллов: 0,0 из 1,0

Приведенная систематическая погрешность определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$Q^{2}(x) = \frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{i-1})^{2}$$

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)} \quad \times$$

$$S^{2}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \overline{x})^{2}$$

$$\gamma = \left(\frac{\Delta}{x_N}\right) \cdot \mathbf{100} = \left[\frac{(x_{\Pi} - x)}{x_N}\right] \cdot \mathbf{100}.$$

Ваш ответ неправильный.

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Прогрессивные погрешности -

Выберите один ответ:

- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления)
- погрешности, которые в процессе измерений возрастают или убывают
- являются следствием индивидуальных свойств человека (заболел, закапаны глаза)
- погрешности, значения которых являются периодической функцией времени или функцией перемещения указателя измерительного прибора

Ваш ответ верный.

### **Вопрос 15**

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

**Систематическая погрешность средства измерений** определяется по формуле:

Выберите один ответ:

$$\Delta C = x - x_0$$

$$\nu = \frac{Q^2(x)}{S^2(x)}$$

$$\gamma = \left(\frac{\Delta}{x_N}\right) \cdot \mathbf{100} = \left[\frac{(x_{\Pi} - x)}{x_N}\right] \cdot \mathbf{100}.$$

$$\delta = \left(\frac{\Delta}{x}\right) \cdot 100 = \left[\frac{(x_n - x)}{x}\right] \cdot 100 \%.$$

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Систематические погрешности -

Выберите один ответ:

- вызываются процессами старения приборов, так как детали изнашиваются и их характеристики изменяются
- погрешности, которые соответствуют отклонению измеряемой величины от ее истинного значения всегда в одну сторону - либо в сторону завышения, либо в сторону занижения √
- обусловлены технологией производства на заводе-изготовителе и связаны с допустимыми разбросами в размерах деталей и значениях электрических компонентов, используемых в данном приборе
- возникающие из-за сделанных предположений относительно зависимостей между величинами

Ваш ответ верный.

#### **Вопрос 17**

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

# Способ последовательных разностей (критерий Аббе) -

Выберите один ответ:

- позволяет выяснить наличие систематической погрешности результатов наблюдений, обусловленной влиянием какого-либо постоянно действующего фактора, или определить, вызывают ли изменения этого фактора систематическую погрешность
- позволяет выяснить наличие систематической погрешности результатов наблюдений, обусловленной влиянием какого-либо временно действующего фактора, или определить, не вызывают ли изменения этого фактора систематическую погрешность
- применяется для обнаружения не изменяющейся во времени систематической погрешности
- применяется для обнаружения изменяющейся во времени систематической погрешности √

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

## Субъективные систематические погрешности -

Выберите один ответ:

- погрешности, значения которых являются периодической функцией времени или функцией перемещения указателя измерительного прибора
- о погрешности, которые в процессе измерений возрастают или убывают
- погрешности, которые в течение всего времени измерений сохраняют свой знак и свое значение (погрешности большинства мер, например, гирь, концевых мер длины, катушек и магазинов сопротивления)