

流程编码: 编写人: 编写人: <sub>更新日期: 2023年07月24日</sub> 批准:

**流程名称:** TMH-SPV-00-P1

螺钉拾取式拧紧模组 版本: 03

Z轴传感器:

I1:拧紧气缸原位 I2:拧紧气缸工作位

I3:压力检测

位移检测 (根据技术协议选配)


Z轴电磁阀:

Q1:拧紧气缸原位 Q2:拧紧气缸工作位 Q3:真空阀开启

## 注意:


- 1. 拧紧气缸原位缩回;
- 2. HMI上可设置落料延时时

间,一般为200ms。



## 故障排除步骤:

- 1. 程序判断拧紧NG是否继续
- 2. 枪头卡钉等故障需要人为排除



发布日期: 年月日