

# 硬件研发中心检测报告

样 品名称: SDP-2A 电控板单板

规 格型号: CLR.DB01.A

测 试 申请人: 张斌

测试报告编号: TR2016051

测 试结果: 合格

测试: 李冰峰 审核: 批准:



## 目录

| 概述                         | -3  |
|----------------------------|-----|
| 测试工具                       | -3  |
| SDP-2A 电路板(CLR.DB01.A)接口说明 | 3   |
| 相关测试点位置                    | 4   |
| 上电测量前检                     | -4  |
| 1、PCBA 接口功能测试              | -4  |
| 1.1、出片通传感器道接口测试            | - 4 |
| 1.2、7280 缺纸检测接口测试          | -5  |
| 1.3、温度传感器接口测试              | - 5 |
| 1.4、直流电机接口测试               | -6  |
| 1.5、加热风扇控制接口测试             | -6  |
| 1.6、导光板灯控制接口测试             | -6  |
| 1.7、报告灯控制接口测试              | -6  |
| 1.8、IPF510 墨水传感器检测接口测试     | -6  |
| 1.9、废墨传感器接口测试              | -7  |
| 1.10、加热器控制接口测试             | 7   |
| 2、PCBA 接口性能测试              | -7  |
| 2.1、电源输入参数测试               | - 8 |
| 2.2、板子内部工作电源参数测试           | -8  |
| 2.3、空载板子功耗测试               | -8  |
| 2.4、满载板子功耗测试               | -8  |
| 附页(上电测量前检查图)               | - 9 |



#### 概述:

本测试主要针对 SDP-2A PCBA (板子型号 CLR.DB01.A、 固件版本: 1.0)电路板功能(包括各个输入输出接口的功能)和电路板性能(主要包括: 电源稳定性, 纹波, 功耗等)方面的测试, 以便了解控制板相关参数以及稳定性。


### 测试工具:

- 1、 工控 PC 机 (windows 平台): 1台
- 2、 工控电源箱 (包含 DC12V , DC24V 输出): 1 台
- 3、相关传感器: 若干
- 4、其他相关工具: 若干
- 5、电控板接口测试工具:(测试软件 JuDingPrinter 版本号: 1.0.0.10)
- 6、温度计: 1个
- 7、示波器: 1台

## SDP-2A 电路板(CLR.DB01.A)接口说明:

| 接口号 | 名称               | 接口号 | 名称                       |
|-----|------------------|-----|--------------------------|
| J27 | 起始切刀 出片通道传感器 P0  | J14 | IPF510 墨桶 传感器 5#         |
| J22 | 结束切刀 出片通道传感器 P1  | J15 | IPF510 废墨 传感器            |
| J21 | 胶片入口 出片通道传感器 P2  | J16 | 7280 废墨 传感器              |
| J20 | 离合关 出片通道传感器 P3   | J9  | 7280 墨盒检测传感器 C (尚未安装)    |
| J19 | 离合开 出片通道传感器 P4   | J5  | 7281 墨盒检测传感器 M (尚未安装)    |
| J18 | 胶片出口 出片通道传感器 P5  | J7  | 7282 墨盒检测传感器 Y (尚未安装)    |
| J17 | 计数传感器 出片通道传感器 P6 | J8  | 7283 墨盒检测传感器 BK(尚未安装)    |
| J33 | 7208 缺纸传感器       | J11 | 7284 墨盒检测传感器 MBK(尚未安装)   |
| J29 | 温度传感器            | J25 | DC24V 输入接口               |
| J1  | 预留接口             | J34 | 直流电机驱动输出接口               |
| J3  | PC USB 通信线       | J23 | DC24V 横流 加热风扇控制接口        |
| J4  | IPF510 墨桶 传感器 1# | J24 | 加热器控制接口                  |
| J10 | IPF510 墨桶 传感器 2# | J31 | 预留心跳控制接口                 |
| J12 | IPF510 墨桶 传感器 3# | J26 | 导光灯控制接口                  |
| J13 | IPF510 墨桶 传感器 4# | J30 | (改版后激光报告打印机)出纸通道电机控制(未装) |
|     |                  | J32 | DC12V 电源输入接口             |





## 上电测量前检查(图见附页):

| 检查项目                                       | 检查结果 | 结论 |
|--|------|----|
| 目测检查 PCBA 板子 表明是否干净,无连锡,无明显锡珠,J28 跳线帽必须连接。 | 通过   | 合格 |
| 万用表测量 USB5V ,DC5V ,DC12V,DC24V 对地不能有短路。    | 通过   | 合格 |

## 1 、PCBA 接口功能测试

板子上电(USB供电,DC12V供电,DC24V供电)

## 1.1 出片通道传感器接口测试

测试工具: 示波器,出片通道传感器(触控型)


检测标准: 高电平必须大于 3.2V,低电平必须小于 0.8V。

| 接口  | 高电平   | 低电平    | 结论 |
|-----|-------|--------|----|
| J27 | 4.83V | 0.314V | 合格 |
| J22 | 4.83V | 0.323V | 合格 |
| J21 | 4.84V | 0.301V | 合格 |
| J20 | 4.85V | 0.301V | 合格 |
| J19 | 4.84V | 0.303V | 合格 |
| J19 | 4.84V | 0.302V | 合格 |



| J18 | 4.84V | 0.304V | 合格 |
|-----|-------|--------|----|
| J17 | 4.85V | 0.301V | 合格 |

接上传感器后,用示波器检测接口的第一引脚,改变传感器的状态,第一引脚应该会有高低电平变化。




#### 1.2 7280 缺纸检测接口功能测试

给板子上电(USB供电, DC12V供电, DC24V供电)

检测标准: 高电平必须大于 3.2V,低电平必须小于 0.8V。

上位机软件测试:通过测试软件读取 7280 纸盒状态,改变传感器状态,软件相应读取到有纸或者无纸。接上传感器后,用示波器检测接口的第 2 引脚,改变传感器的状态,第一引脚应该会有高低电平变化。



| 接口  | 高电平   | 低电平    | 结论 |
|-----|-------|--------|----|
| J33 | 4.83V | 0.513V | 合格 |

#### 1.3 温度传感器接口测试

将温度传感器接入 J29 接口

上位机软件测试:通过测试软件 查询加热器温度,获取温度值。



| 接口  | 检测值  | 实际值  | 结论 |
|-----|------|------|----|
| J29 | 24 度 | 24 度 | 合格 |

#### 1.4 直流电机接口测试

将测试用的直流电机接入 J34 接口。

上位机软件测试:通过测试软件 正转出片电机,正转离合电机,停止出片电机,停止离合电机。检测相应的直流电机是否正常转动。

| 接口  | 转动 | 停止 | 结论 |
|-----|----|----|----|
| J34 | 正常 | 正常 | 合格 |

#### 1.5 加热风扇控制接口测试

将测试用的加热风扇接入 J23 接口。

上位机软件测试: 开加热风扇, 关加热风扇。

| 接口  | 开风扇 | 关风扇 | 结论 |
|-----|-----|-----|----|
| J23 | 正常  | 正常  | 合格 |

## 1.6 导光板灯控制接口测试

将测试用的导光灯接入 J26 接口。

上位机软件测试: 开加热风扇, 关加热风扇。

| 接口  | 开导光灯 | 关导光灯 | 结论 |
|-----|------|------|----|
| J26 | 开启正常 | 关闭正常 | 合格 |

#### 1.7 报告灯控制接口测试

将测试用的报告灯接入 J30 接口。


上位机软件测试: 开报告灯, 关闭报告灯。

| 接口  | 开报告灯 | 关报告灯 | 结论 |
|-----|------|------|----|
| J30 | 开启正常 | 关闭正常 | 合格 |

#### 1.8 IPF510 墨水传感器检测接口测试

测试工具: 示波器, IPF510 墨水检测传感器。

检测标准: 高电平必须大于 3.2V,低电平必须小于 0.8V。






接上传感器后,用示波器检测接口的第2引脚,改变传感器的状态,第一引脚应该会有高低电平变化。

| 接口  | 检测高(缓慢从液体中 | 检测低    | 结论 |
|-----|------------|--------|----|
|     | 离开)        |        |    |
| J4  | 4.66V      | 30.7mv | 合格 |
| J10 | 4.65V      | 34.5mv | 合格 |
| J12 | 4.66V      | 29mv   | 合格 |
| J13 | 4.65V      | 37.5mv | 合格 |
| J14 | 4.64V      | 38.1mv | 合格 |

#### 1.9 废墨传感器接口测试

测试工具: 示波器, IPF510 墨水检测传感器。

检测标准: 高电平必须大于 3.2V,低电平必须小于 0.8V。



接上传感器后,用示波器检测接口的第2引脚,改变传感器的状态,第一引脚应该会有高低电平变化。

| 接口  | 高电平(缓慢从液体中<br>离开) | 低电平    | 结论 |
|-----|-------------------|--------|----|
| J16 | 4.66V             | 30.7mv | 合格 |
| J15 | 4.65V             | 34.5mv | 合格 |

#### 1.10 加热控制接口测试


注意:加热控制接口检测必须接上温度传感器,如果不接,不能成功开启加热控制接口。上位机软件测试:开加热器,关加热器。

| 接口  | 开加热                  | 关加热          | 结论 |
|-----|----------------------|--------------|----|
| J24 | <b>D11</b> 加热 LED 灯亮 | D11加热 LED 灯灭 | 合格 |



## 2、PCBA 接口性能测试

## 相关测试点位置



## 2.1 电源输入参数测试

(负载设备不运行时纹波大小) 纹波 20MHz 带宽限制 ,纹波控制在 5%以内算合格。

| 序号 | 内容             | 理论值   | 实际值   | 实际纹波  | 结论    |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | USB 供电 DC5V 输入 | 5.00V | 5.14V | 160mV | <5%合格 |
| 2  | 开关电源 DC12V 输入  | 12V   | 12.2V | 320mV | <5%合格 |
| 3  | 开关电源 DC24V 输入  | 24V   | 24.2V | 600mV | <5%合格 |

#### 2.2 板子内部工作电源参数测试

| 序号 | 内容           | 理论值           | 实际值   | 实际纹波  | 结论    |
|----|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 1  | DC-DC 输出参数测试 | 5V            | 5.01V | 120mV | <5%合格 |
| 2  | USB 经二极管输出电源 | USB 电源-0.3 正负 | 4.86V | 120mV | <5%合格 |
|    |              | 0.1           |       |       |       |

#### 2.3 空载板子功耗测试

所有外界设备不接, 只是接电源测试板子功耗。

| 序号 | 内容          | 实际值    |
|----|-------------|--------|
| 1  | USB—DC5V 功耗 | 0.075W |
| 2  | DC12V 功耗    | 0.396W |
| 3  | DC24V 功耗    | 0W     |

#### 2.4 满载板子功耗测试

所有传感器,都接上,所有外设都打开(加热器,风扇,灯,电机都运行)。

| 序号 | 内容          | 实际值     |
|----|-------------|---------|
| 1  | USB—DC5V 功耗 | 0.448W  |
| 2  | DC12V 功耗    | 6.444W  |
| 3  | DC24V 功耗    | 13.176W |



## 附页

