
# **Workflow Integration**

2022年3月1日

# 1 Flight Control System

FCS 飞控核心,无需改变,只需调参 (PID),输入输出的总线 (Bus)对接即可直接使用。




# • Input

- 1. AC cmd 控制输入
- 2. Sensors 传感器输入
- 3. Image Data 图象输入

#### • Output

- 1. Actuators 执行机构
  - motor command: [4\*1 single]
- 2. Flag 标记

#### 2 Command



#### 2.1 Simulation Pace

自己添加模拟速率模块,以便观察模拟曲线。

### 2.2 Pilot Joystick

连接控制手柄(以 ThrustMaster A320 为例),取出 roll,pitch,yaw(做积分)和 throttle 并汇到总线。

在结构体 command 中调节变量以控制死区、增益。

#### 2.3 Bus:AC Cmd

#### 2.3.1 controlModePosVSOrient

default:0

#### 2.3.2 pos\_ref

基准位置

default:"positionRef.mat"

#### 2.3.3 takeoff\_flag

起飞标记,起飞时标记为1,调节变量 takeOffDuration 以调节起飞时间

default:(time < takeOffDuration)?</pre>

## 2.3.4 orient\_ref

default:[yaw,pitch,roll]


## 2.3.5 live\_time\_ticks

定时清零计时器(32 bits)


## 3 Sensors

## • Bus:sensorData\_t:

- [ddx, ddy, ddz]
- [p, q, r]
- altitute sonar
- pressures
- Virtual Battery Assessment Tool (VBAT)
- VBAT percentage



# 3.1 IMU\_Pressure



需要接入外设的部分:

## • Output

1.  $A_{meas}$ (m/s<sup>2</sup>) 加速度

三个轴: [ddx, ddy, ddz]

2.  $\omega_{meas}(\text{rad/s})$ 角速度


三个轴: [p,q,r]

3. Sonar 超声波

4. Pressures 气压计


# 3.2 Optical Flow

光流(以下为模型的模拟光流,实际应该使用相机处理)




### • Output

opticalData: (single, Bus:extraSensorData)



## 3.3 Camera

相机



# • Output

imageData: 图象数据