Sterowanie Procesami Ciągłymi — Laboratorium 6 Identyfikacja parametrów w systemie niestacjonarnym

prowadzący: K. Kluwak, M. Filiński

1 Zadania do wykonania

Dany jest system

$$v_n = a_1 v_{n-1} + a_2 v_{n-2} + b_0 u_n + b_1 u_{n-1}$$

$$\tag{1}$$

$$y_n = v_n + z_n \tag{2}$$

- 1. Ustalić arbitralnie wektor parametrów $\theta = [a_1, a_2, b_1, b_2]^T$.
- 2. Wykorzystując rekurencyjną wersję metody najmniejszych kwadratów wyznaczyć parametry $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_{n-1} + P_n \phi_n (y_n - \phi_n^T P_{n-1}) \tag{3}$$

$$P_{n} = \frac{1}{\lambda} \left(P_{n-1} - \frac{P_{n-1}\phi_{n}\phi_{n}^{T}P_{n-1}}{\lambda + \phi_{n}^{T}P_{n-1}\phi_{n}} \right), \tag{4}$$

gdzie $\lambda \in (0,1]$ to współczynnik ważenia ($\lambda=1$ oznacza brak ważenia wykładniczego) i $\phi_n=[y_{n-1},y_{n-2},u_n,u_{n-1}]^T$. Zakładamy sygnał wejściowy u_n losowy o rozkładzie jednostajnym na przedziale [0,1] i zakłócenie $z_n=e_n$, gdzie e_n jest z rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej zero i skończonej wariancji.

- 3. W chwili N = 100 zmienić wektor parametrów $\theta := \theta + \Delta \theta$. Należy zbadać wpływ parametru λ na błąd estymacji porównać z metodą bez ważenia.
- 4. Powtórzyć symulacje dla skorelowanych zakłóce
ń $z_n=e_n+de_{n-1}$