```
% 1. Кесте деректерін массив түрінде енгізу
U_kir = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30];
U_shyg = [1.408, 3.362, 5.242, 7.036, 8.830, 10.624, 12.420, 13.703, 13.817,
13.874, 13.917, 13.968, 14.036];

% 2. Деректерді MATLAB-та кесте (Table) түрінде экранға шығару
T = table(U_kir', U_shyg', 'VariableNames', {'U_kir_B', 'U_shyg_B'});
disp('Кесте:');
disp(T);

% 3. Графикті салу
figure;
plot(U_kir, U_shyg, '-o', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.27, 0.51, 0.71]); %
Суреттегідей көк түсті сызық
grid on;

% Ось атаулары мен тақырып (суреттегідей)
title('U_{шық} = f(U_{кір}) тәуелділік қисығы');
xlabel('U_{кір}');
ylabel('U_{шық}');

% X осінің мәндерін суреттегідей толық көрсету
set(gca, 'XTick', U_kir);
```

Кесте:

U_kir_B	U_shyg_B
2	1.408
4	3.362
6	5.242
8	7.036
10	8.83
12	10.624
14	12.42
16	13.703
18	13.817
20	13.874
22	13.917
25	13.968
30	14.036



Published with MATLAB® R2026b