```
% 1. Кесте деректерін массив түрінде енгізу
U_kir = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30];
U_shyg = [1.384, 3.338, 5.218, 7.012, 8.807, 10.60, 12.40, 13.61, 13.75,
13.84, 13.91, 14.01, 14.16];

% 2. Деректерді MATLAB-та кесте (Table) түрінде экранға шығару
T = table(U_kir', U_shyg', 'VariableNames', {'U_kir_B', 'U_shyg_B'});
disp('Кесте:');
disp(T);

% 3. Графикті салу
figure;
plot(U_kir, U_shyg, '-o', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.27, 0.51, 0.71]); %
Суреттегідей көк түсті сызық
grid on;

% Ось атаулары мен тақырып (суреттегідей)
title('U_{шық} = f(U_{кір}) тәуелділік қисығы');
xlabel('U_{кір}');
ylabel('U_{шық}');

% X осінің мәндерін суреттегідей толық көрсету
set(gca, 'XTick', U_kir);
```

Кесте:

U_kir_B	U_shyg_B
2	1.384
4	3.338
6	5.218
8	7.012
10	8.807
12	10.6
14	12.4
16	13.61
18	13.75
20	13.84
22	13.91
25	14.01
30	14.16



Published with MATLAB® R2026b