REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:	
Código de Esquema:	FPEM- GS- 201704
Versión de Esquema:	V-001
Fecha de elaboración:	13/04/2017

1.	**1.1 DENOMINACIÓN DEL PERFIL OCUPACIONAL.**	**GESTIÓN DE SOLDADURA**
	1.2 DENOMINACIÓN DEL ESQUEMA	**GESTIÓN DE SOLDADURA**
2.	**ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.**	La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de competencia.
	3.1 Descripción del/los trabajo/s.	**UCL1: Realizar operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W.** 1.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura S.M.A.W, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura. Verifica que el sitio de trabajo, su entorno y la ventilación (natural o mecánicamente forzada) están en 1.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura S.M.A.W. 1.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W., incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, cumpliendo con las especificaciones de procedimientos de soldadura en hojas de proceso. 1.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura S.M.A.W. aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 1.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura S.M.A.W., aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura. **UCL2: Realizar operaciones de soldadura oxiacetilénica O.A.W.** 2.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura oxiacetilénica, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura. 2.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura O.A.W. 2.3 Aplicar las técnicas y los procedimientos de soldadura oxiacetilénica, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas para este tipo de soldadura. 2.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura oxiacetilénica, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 2.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura oxiacetilénica, aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental en las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de gases. **UCL3: Realizar operaciones de soldadura por arco metálico y protección gaseosa G.M.A.W. inerte o activa (MIG/MAG).** 3.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura MIG/MAG, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura. 3.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura MIG/MAG. 3.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas), incluidas aquellas denominadas especiales, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS). 3.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura MIG/MAG, aplicando normas

	técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 3.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura MIG/MAG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura. **UCL4: Realizar operaciones de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa G.T.A.W. (TIG).** 4.1 Preparar los equipos y accesorios, previo a la operación de soldadura TIG, observando las normas técnicas y de seguridad específica para este tipo de soldadura. 4.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura TIG. 4.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura TIG, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS), y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental. 4.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura TIG, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 4.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura TIG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.
	UCL1: Realizar operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W. 1.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura S.M.A.W, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura. Verifica que el sitio de trabajo, su entorno y la ventilación (natural o mecánicamente forzada) están en 1.1.1 óptimo estado de operación, poniendo especial atención sobre las mesas de soldadura y campanas de extracción. 1.1.2 Verifica que la pinza porta electrodos y la conexión a masa no tengan anomalías. 1.1.3 Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y el electrodo que se va a utilizar. 1.1.4 Verifica que el equipo de soldadura eléctrica está conectado correctamente a la red eléctrica. 1.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura S.M.A.W. 1.2.1 Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas con electrodo. 1.2.2 Dispone los elementos de protección personal. 1.2.3 Verifica los equipos aplicando técnicas y normas de seguridad. 1.2.4 Verifica que los bordes de las piezas a unir están preparados según las características y dimensiones de

y dimensiones de
los materiales que se van a soldar, el consumible que hay que emplear y el procedimiento de soldadura.
1.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W., incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, cumpliendo con las especificaciones de procedimientos de soldadura en hojas de proceso.
1.3.1 Enciende y regula el equipo de soldadura de acuerdo al material a ser soldado.
1.3.2 Fija la junta a soldar a través de puntos (arma el muñeco).
1.3.3 Efectúa los pases de raíz, relleno y capa en base a la técnica elegida y las exigencias de la norma.
1.3.4 Analiza la hoja de proceso antes y durante la soldadura.
1.3.5 Realiza las operaciones de soldadura en cualquier posición (plana, vertical, horizontal, sobre cabeza, de tubería), teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones, posición de soldadura, etc.).
1.3.6 Verifica que la secuencia de soldadura es la especificada y controla que el equipo funciona satisfactoriamente durante el proceso de soldadura.
1.3.7 Verifica que las temperaturas de precalentamiento, post calentamiento y entre pasadas, que se aplican a los materiales cuando se requiere, son las especificadas.
1.3.8 Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura S.M.A.W.
1.3.9 Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas.
1.3.10 Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).
1.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura S.M.A.W. aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.
1.4.1 Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
1.4.2 Verifica la calidad de soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la
soldadura.
1.4.3 Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura S.M.A.W, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
1.4.4 Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura S.M.A.W, relacionado las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
1.4.5 Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura S.M.A.W para la elaboración de los informes de valoración de calidad.
1.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura S.M.A.W., aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.
1.5.1 Realiza los trabajos de soldadura S.M.A.W bajo estándares y normas relativas a la

salud ocupacional,
seguridad e higiene en la industria de la soldadura, tanto a nivel personal como colectivo.
1.5.2 Aplica procedimiento de primeros auxilios en caso de accidentes, cumpliendo con las normas, manuales, e instrucciones de seguridad.
1.5.3 Ejecuta operaciones de evacuación siguiendo las rutas de escape señaladas y cumpliendo con las normas, manuales, e instrucciones de seguridad.
1.5.4 Selecciona los equipos de seguridad apropiados para realizar tareas de soldadura S.M.A.W, cumpliendo con las recomendaciones y regulaciones de seguridad de las normas pertinentes.
1.5.5 Realiza el mantenimiento de su dotación de equipos de protección personal y de aquellos que le sean asignados para alguna circunstancia específica, según el manual de los fabricantes.
1.5.6 Trabaja con seguridad intrínseca en cualquier circunstancia para evitar accidentes.
1.5.7 Inspecciona los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
1.5.8 Realiza las conexiones eléctricas de forma segura para los distintos procesos de soldaduras que se llevan a cabo.
1.5.9 Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
1.5.10 Identifica situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.

UCL2: Realizar operaciones de soldadura oxiacetilénica O.A.W.

2.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura oxiacetilénica, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura.
2.1.1 Verifica que los sopletes y mangueras están limpios, en buen estado y ajustados adecuadamente, previo al comienzo de la operación de soldadura oxiacetilénica.
2.1.2 Regula la presión de salida de los gases de los tanques que suministran al sistema, en función de las características de los materiales a soldar.
2.1.3 Verifica que el gas se suministra de forma adecuada, conectando correctamente las mangueras a las
botellas o a los sistemas de alimentación específicos para el tipo de soldadura oxiacetilénica que se va a realizar
2.1.4 Controla los parámetros de funcionamiento de los equipos e instalaciones de acuerdo al tipo y calibre
del material a ser soldado.
2.1.5 Realiza las operaciones de manejo y distribución de gases tomando todas las medidas de seguridad, transportándolos en carretillas apropiadas y con la tapadera puesta, evitando golpes y caídas de las botellas, aunque estén vacías, asegurando su verticalidad y fijación para evitar cualquier accidente de trabajo.
2.1.6 Selecciona los insumos de acuerdo a la documentación técnica, códigos y designación del calibre de los electrodos, diámetros y especificaciones de los alambres y las normas de seguridad.
2.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura O.A.W.
2.2.1 Realiza el trazado sobre las piezas a ser soldadas de acuerdo a los planos establecidos.
2.2.2 Corta las piezas a ser soldadas y las limpia de impurezas.
2.2.3 Prepara correctamente los flancos y filetes según las características y dimensiones de los materiales que se van a soldar, el consumible que hay que emplear, el tipo y procedimiento de soldadura oxiacetilénica.
2.2.4 Remueve las impurezas y limpia las superficies previo al proceso de soldadura.
2.2.5 Selecciona correctamente el relleno apropiado para el material a soldar.
2.3 Aplicar las técnicas y los procedimientos de soldadura oxiacetilénica, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas para este tipo de soldadura.
2.3.1 Regula la llama oxiacetilénica hasta obtener la correcta, denominada neutra, para evitar efectos

N DE TRABAJOS Y TAREAS

3. DESCRIPCIÓ	**3.2 Descripción de las/s tarea/s.**	perjudiciales sobre los materiales que se sueldan. 2.3.2 Realiza la unión de los bordes evitando desnivelación. 2.3.3 Realiza la operación de soldadura oxiacetilénica evitando defectos en su ejecución (falta de penetración, metal pegado, mordeduras, falta de material de aportación, cordón demasiado ancho, sobre espesor exagerado del cordón, Inclusión de óxidos en el interior del cordón, Inclusión de gases y fisuras), obteniendo una soldadura oxiacetilénica de calidad. 2.3.4 Corrige las deformaciones producidas en la soldadura (en sentido longitudinal y transversal) por efecto del punteo de las piezas libres que se sueldan, aplicando métodos de enderezamiento apropiados. 2.3.5 Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura oxiacetilénica. 2.3.6 Mantiene los equipos y herramientas del soldador, incluidas las herramientas eléctricas. 2.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura oxiacetilénica, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 2.4.1 Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas. 2.4.2 Verifica visualmente la calidad de la soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la soldadura. 2.4.3 Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura oxiacetilénica, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos. 2.4.4 Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura oxiacetilénica, relacionado las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación. 2.4.5 Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura oxiacetilénica, con el fin de elaborar los informes de valoración de calidad. 2.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura oxiacetilénica, aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental en las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de gases. 2.5.1 Realiza los trabajos de soldadura oxiacetilénica bajo estándares y normas relativas a la salud **UCL3: Realizar operaciones de soldadura por arco metálico y protección gaseosa G.M.A.W. inerte o activa (MIG/MAG).** 3.1 Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura MIG/MAG, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura. 3.1.1 Verifica que la pistola (antorcha) y la conexión eléctrica no tienen ninguna anomalía. 3.1.2 Realiza el montaje/desmontaje de las bobinas y comprueba que las funciones de los motores de empuje y de arrastre de la unidad de alimentación del alambre funcionan correctamente. 3.1.3 Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y la técnica que se va a utilizar. 3.1.4 Aplica las normas de seguridad industrial en la preparación de equipos de soldadura MIG/MAG. 3.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura MIG/MAG. 3.2.1 Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas. 3.2.2 Selecciona los consumibles según sus funciones y los materiales a soldar, identificándolos por su nomenclatura normalizada. 3.2.3 Prepara las superficies sobre las que se va a soldar de acuerdo con las

especificaciones técnicas aplicables.
3.2.4 Prepara los bordes que hay que unir según las características y dimensiones de los materiales que se
van a soldar, el consumible que hay que emplear y el procedimiento de soldadura.
3.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas), incluidas aquellas denominadas especiales, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS).
3.3.1 Interpreta las especificaciones y la simbología de las operaciones de soldadura MIG/MAG según las normas.
3.3.2 Verifica que las temperaturas de precalentamiento, post calentamiento y entre pasadas que se aplican a los materiales son las especificadas.
3.3.3 Verifica secuencia de soldadura y funcionamiento de equipos.
3.3.4 Selecciona la modalidad de transferencia (arco spray, arco pulsado, arco globular o arco corto o cortocircuitado) en el procedimiento de soldadura.
3.3.5 Verifica que el proceso de soldadura se realiza teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones).
3.3.6 Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura.
3.3.7 Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas.
3.3.8 Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).
3.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura MIG/MAG, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.
3.4.1 Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
3.4.2 Verifica la calidad de la soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la soldadura.
3.4.3 Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura MIG/MAG, relacionando las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
3.4.4 Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura MIG/MAG, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
3.4.5 Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura MIG/MAG para la elaboración de los informes de valoración de calidad.
3.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura MIG/MAG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.
3.5.1 Trabaja bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria
de la soldadura.
3.5.2 Mitiga riesgos de accidentes aplicando normas y regulaciones relativas a prácticas de trabajo seguro y de procedimiento de accidente, tomando en cuenta el rango de uso y mantenimiento de los diferentes equipos de protección personal para cualquier circunstancia dada.
3.5.3 Selecciona equipos especiales de seguridad para realizar tareas en áreas húmedas y corrosivas, espacios confinados y situaciones donde el nivel de oxigeno está por debajo de aquellos requeridos para trabajos seguros, según las recomendaciones y regulaciones para estos casos.
3.5.4 Reconoce situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.
3.5.5 Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en

contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
3.5.6 Identifica los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
3.5.7 Realiza las conexiones eléctricas, de gases y aire de forma segura, para los distintos procesos de soldadura que se llevan a cabo.

UCL4: Realizar operaciones de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa G.T.A.W. (TIG).
4.1 Preparar los equipos y accesorios, previo a la operación de soldadura TIG, observando las normas técnicas y de seguridad específica para este tipo de soldadura.
4.1.1 Conecta de forma adecuada los equipos eléctricos a la red, verificando la polaridad en el caso de corriente continua y que la conexión de masa está firmemente sujeta.
4.1.2 Verifica que el porta electrodo y la conexión a masa no tienen anomalías.
4.1.3 Elige el porta electrodo en función de la técnica a utilizar.
4.1.4 Verifica en la soldadura con corriente, que esté instalado y calibrado adecuadamente el generador de alta frecuencia o el generador de impulsos, para resolver el problema de cebado y estabilidad del arco.
4.1.5 Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y el electrodo que se va a utilizar.
4.1.6 Controla los parámetros de funcionamiento de los equipos e instalaciones.
4.2 Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura TIG.
4.2.1 Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas.
4.2.2 Selecciona las puntas según sus funciones y los materiales a soldar, identificándolas por su nomenclatura normalizada.
4.2.3 Prepara las superficies y los bordes de las piezas que se van a soldar, según las características y dimensiones de los materiales, el consumible que hay que emplear y la posición de soldadura.
4.2.4 Mantiene el acabado o forma del extremo del electrodo no consumible (punta) para evitar el riesgo de que el arco eléctrico sea inestable.
4.2.5 Verifica que el material de aportación tenga una composición química similar al del material de base.
4.2.6 Identifica la cara de la unión opuesta a la que se suelda para garantizar la estanqueidad del gas de protección del cordón raíz.
4.3 Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura TIG, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS), y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental.
4.3.1 Interpreta la simbología y aplica los procedimientos WPS de soldadura según los planos constructivos y las normas pertinentes.
4.3.2 Verifica que el suministro de gas y agua de enfriamiento están dentro de los parámetros adecuados.
4.3.3 Verifica que la secuencia de soldadura es la especificada y controla que el equipo funciona satisfactoriamente durante el proceso de soldadura TIG.
4.3.4 Realiza el proceso de soldadura TIG teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones, etc.).
4.3.5 Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura TIG.
4.3.6 Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas
4.3.7 Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).
4.4 Realizar el control de calidad en procesos de soldadura TIG, aplicando normas técnicas

		y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura. 4.4.1 Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas. 4.4.2 Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura TIG, relacionando las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación. 4.4.3 Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura TIG, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos. 4.4.4 Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura TIG para la elaboración los informes de valoración de calidad. 4.5 Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura TIG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura. 4.5.1 Trabaja bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura. 4.5.2 Reconoce situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas. 4.5.3 Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad. 4.5.4 Identifica los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
4. CAPACIDAD REQUERIDA	**4.1 Capacidades o Habilidades.**	Comprensión oral y escrita Ordenar Información Razonamiento Inductivo - deductivo Atención selectiva Control de precisión Orientación de respuesta Coordinación gruesa del cuerpo Visualización
	4.2 Conocimiento.	Electricidad básica Tipos de materiales Seguridad e higiene Industrial Dibujo técnico Ensayo de materiales Tipos de cordones Posiciones de soldadura Características de los materiales de aportación Metrología básica Tipos de juntas Normas técnicas relacionadas a soldadura Manipulación de herramientas relacionadas a soldadura
5.	**LAS APTITUDES (CUANDO CORRESPONDA).**	N/A
6.	**PRE- REQUISITOS (CUANDO CORRESPONDA).**	**Nivel de Formación:** Bachiller **Experiencia:** **Para Bachiller técnico:** Título de Bachiller Técnico a fin al perfil **Para Bachiller:**3 años de experiencia en actividades afines **Capacitación:** No aplica

7.	**CÓDIGO DE CONDUCTA (CUANDO CORRESPONDA).**	Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.
8.	**CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN.**	1. Cancelar cuota (de ser el caso) 2. Firmar código de ética y conducta determinado por el OEC -de ser el caso-
9.	**MÉTODOS DE EVALUACIÓN INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.**	**Teórico**: Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en el perfil (mínimo 70%). **Práctico**: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las competencias del perfil (100%)
10.	**TIEMPO DE VIGENCIA**	5 años
11.	**MÉTODO DE VIGILANCIA (DE SER EL CASO) CRITERIO, TIEMPO, FRECUENCIA,.**	Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.
12.	**CRITERIO PARA SUSPENDER O RETIRAR LA CERTIFICACIÓN**	Norma de Reconocimiento OEC.
13.	**CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE SER EL CASO.**	Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento normativo superior, determinado por el Organismo regulador.
14.	**FECHA APROBACIÓN DEL ESQUEMA.**	**20/04/2017**