

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-29-774	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)	29-abr-2026
------------	---------------	---	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTOR FUERA DE BORDA	MERCURY	1005201EK	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
2B300711	N/A	1003571	16-nov-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: MOTOR FUERA DE BORDA, 1005201EK, MERCURY, NEGRO, , 2B300711	EQUIPOS DE ALIMENTACION PARA PISCINAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: ab80cb5e-4c08-43a6-9f36-4ef675aefbc1	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 5ad92276-3b28-4da3-a923-41f194cfd7b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 63b8e1bb-5448-4d8b-ab74-ca3b45d209fc	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 1e7a2083-4b65-439f-8699-4f4b67297e1f	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 2d14baaf-b9ee-4d03-8931-42f3e22657fa
Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 15:13	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:37	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:41	Fecha de Aprobación: 29-abr-2026 14:10	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:20

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

 FALJARDO	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-25




2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTOR FUERA DE BORDA	MERCURY	1005201EK	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
2B300711		1003571	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
CLEMENTE ROSALES	LIDER DE CAMPO	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-NORTE

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
Se determina la baja del motor fuera de borda Mercury 5 HP debido a la presencia de daños internos y estructurales significativos. La magnitud de las fallas hace que su reparación y reemplazo de componentes no sean técnica ni económicamente viables	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)	
	

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Angel Gutiérrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico de Motos	Cargo: Planificador Mtto	Cargo: Jefe de Mtto
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10-04-2026	Fecha: 12/04/2026