


	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
Nº DE ACTA	2026-5-5-785	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	5-may-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
SERVIDOR	HP	PROLIANT ML350	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
USM71202UJ	N/A	-	-
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
-	EQUIPOS DE COMPUTO	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	BARROCO	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
STALIN CALDERON	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	BIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☐	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO PINOARGOTE	STALIN CALDERON	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
SUPERVISOR DE IT	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 160cfa1d-2dd6-4ef0-ae79-2bbe19066167	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 92ad2f39-0de1-4711-b22c-esbf4d3a880c	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 946c98fd-3e84-4c5f-abbf-7d23a14f7d86	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 590f9244-bb0a-4c0c-8162-c88211483c47	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 810786e7-037d-4e18-8991-cf513b4ec7cb
Fecha de Aprobación: 06-may-2026 14:25	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 18:29	Fecha de Aprobación: 07-may-2026 14:30	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 14:09	Fecha de Aprobación: 12-may-2026 09:26

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	5-may-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
SERVIDOR		HP	HP PROLIANT ML350
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
USM71202UJ		N/A	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
GILMAR FLORES	TECNICO IT	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		BARROCO

3. EVALUACIÓN

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐	DETERIORO DE EQUIPO	☐
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☐	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐	OTRO:	☐


4. DETALLES/OBSERVACIONES

Se realizó la revisión técnica del servidor HP ProLiant ML350, determinando que el equipo ha cumplido su ciclo de vida útil. Actualmente, cuenta con especificaciones de hardware insuficientes (1 GB de RAM), lo que lo hace incompatible con los sistemas operativos y estándares de seguridad vigentes.


5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Gilmar Flores	Nombre: Diego Pincargote	Nombre: Stalin Calderon
Cargo: Tecnico IT	Cargo: Supervisor IT	Cargo: Gerente IT
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 05/05/2026	Fecha: 05/05/2026	Fecha: 05/05/2026

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.