


	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-5-11-786	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	11-may-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
RADIOS	MOTOROLA	R2	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
902EAB3357	N/A	1004684	4-feb-2025
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: RADIOS, R2, MOTOROLA, NEGRO, , 902EAB337	EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
STALIN CALDERON	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	IENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUN

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☐	OTRO ☒
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique: TARIETA LOGICA SUIEATADA
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RAUL MUÑOZ	STALIN CALDERON	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 8c334da5-a389-4b8e-b2b5-9f381e5704b6	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 15983edf-b6dc-40bf-bfa8-cfd53e7ad0fd	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: df87078b-8f43-49e0-a092-6f563b23f37	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: a36ce60b-384e-46c5-bad3-2383edd141bb	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 9bb147ad-fef5-4c1a-acbc-e59b49b18e68

Fecha de Aprobación: 12-may-2026 13:36	Fecha de Aprobación: 12-may-2026 14:32	Fecha de Aprobación: 13-may-2026 10:03	Fecha de Aprobación: 12-may-2026 09:04	Fecha de Aprobación: 18-may-2026 08:28
--	--	--	--	--

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	4/11/2025	18/11/2025	2	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	11-may-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
RADIO		MOTOROLA	R2
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
902EAB3357		1004684	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
ADRIAN BURGOS	JEFE DE CAMPO		
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DISTRISODA NORTE

3. EVALUACIÓN


CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐	DETERIORO DE EQUIPO	☐
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☐	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐	OTRO:	☒

4. DETALLES/OBSERVACIONES




RADIO MOTOROLA NO ENCIENDE, MEDIANTE REVISIÓN SE DETECTÓ QUE EL EQUIPO HABÍA SIDO CAÍDO AL AGUA Y ACTUALMENTE LA TARJETA LÓGICA SE ENCUENTRA SULFADADO Y CON CORROSIÓN EN SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS, POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE REPARAR Y SE PROCEDE CON LA BAJA.

5. DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: RAUL MUÑOZ	Nombre: RAUL MUÑOZ	Nombre: ING. STALIN CALDERON
Cargo: SUPERVISOR IT	Cargo: SUPERVISOR IT	Cargo: GERENTE IT
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 11/5/2026	Fecha: 11/5/2026	Fecha: 11/5/2026