

Dateiauswertung

GLEICH

84-1.5.1.356/52695/MasterCam.txt

Branch 1	main
Branch 2	current
Datei	84-1.5.1.356/52695/MasterCam.txt
Typ	Datei

Bewertung

SHA-256 identisch.

Dateiinhalt / Vergleich

1	Werkzeug.Id = 52695
2	Werkzeug.AKL = 25.251
3	Werkzeug.Frei = 0
4	Werkzeug.EL = 125
5	Werkzeug.TNr = 0
6	Werkzeug.AbweichenderDurchmesser = 0
7	Werkzeug.Bemerkung = 3D ok
8	Werkzeug.Ueberkopf = 0
9	Werkzeug.Vc = 0
10	Werkzeug.S =
11	Werkzeug.fz =
12	Werkzeug.F =
13	Platte.Id = 813
14	Platte.Laenge = 12
15	Platte.Spitzenwinkel = 80
16	Platte.Radius = 0.4
17	Traeger.Id = 2352
18	Schneide.Klasse = TR.A.UNI
19	Schneide.PmKlasse = TR.A.UNI
20	Schneide.ToolType = Aussen links
21	Schneide.Bezeichnung = TR PCLNL 2020 K12
22	Schneide.Beschreibung = Linker Stahl
23	Schneide.Anwendung =
24	Schneide.Hersteller = KENNAMETAL
25	Schneide.BestellNr = PCLNL 2020 K12
26	Schneide.Id = 2352
27	Schneide.Durchmesser = 0
28	Schneide.Durchmesser2 = 0
29	Schneide.Durchmesser3 = 0
30	Schneide.DurchmesserBis = 0

31	Schneide.Kollisionsdurchmesser = 0
32	Schneide.Laenge = 12
33	Schneide.Laenge2 = 0
34	Schneide.Laenge3 = 0
35	Schneide.SchaftDurchmesser = 20
36	Schneide.FreiDurchmesser = 23
37	Schneide.Radius = 0.4
38	Schneide.Radius2 = 0
39	Schneide.Spitzenwinkel = 80
40	Schneide.Spitzenwinkel2 = 0
41	Schneide.Spitzenwinkel3 = 0
42	Schneide.Flankenwinkel = 0
43	Schneide.Flankenwinkel2 = 0
44	Schneide.Einstellwinkel = -355
45	Schneide.Freiwinkel1 = 0
46	Schneide.Freiwinkel2 = 0
47	Schneide.WPForm = C
48	Schneide.WZLage = L
49	Schneide.Gesammtlaenge = 125
50	Schneide.AnzahlSchneiden = 0
51	Schneide.AKL = 26
52	Schneide.AKL3 = 25
53	Schneide.YOffset = 0
54	Schneide.Frei = 0
55	Schneide.Steigung = 0
56	Schneide.Bearbeitungsrichtung = L
57	Schneide.Schnitttrichtung = L
58	Schneide.Drehrichtung = 3
59	Schneide.IsVierkant = true
60	Schneide.Rotierend = false
61	Schneide.Stechbreite = 0
62	Schneide.Stehtiefe = 0
63	Schneide.WZbreite = 0
64	Schneide.Fuegepunkt = spitze
65	Drehhalter.WtName = HSK63 Drehhalter 45Grad
66	Drehhalter.Hoehe = 93
67	Drehhalter.Xmin = -40
68	Drehhalter.Xmax = 40
69	Drehhalter.Ymin = -31.5
70	Drehhalter.Ymax = 40
71	Drehhalter.DrehhalterTyp = STERN
72	Drehhalter.Fuege2 = HSK63
73	Drehhalter.Freifase3 = 0
74	Drehhalter.Freifase1 = 0
75	Drehhalter.Drehen = false