

Dateiauswertung

GLEICH

84-1.5.1.356/52712/MasterCam.txt

Branch 1	main
Branch 2	current
Datei	84-1.5.1.356/52712/MasterCam.txt
Typ	Datei

Bewertung

SHA-256 identisch.

Dateiinhalt / Vergleich

1	Werkzeug.Id = 52712
2	Werkzeug.AKL = -21.338
3	Werkzeug.Frei = 0
4	Werkzeug.EL = 0
5	Werkzeug.TNr = 0
6	Werkzeug.AbweichenderDurchmesser = 0
7	Werkzeug.Bemerkung = "
8	Werkzeug.Ueberkopf = 0
9	Werkzeug.Vc = 0
10	Werkzeug.S =
11	Werkzeug.fz =
12	Werkzeug.F =
13	Platte.Id = 3064
14	Platte.Laenge = 5
15	Platte.Spitzenwinkel = 0
16	Platte.Radius = 0.4
17	Traeger.Id = 40004
18	Schneide.Klasse = .TR.A.STECH.Ein/Ab/Form
19	Schneide.PmKlasse = .TR.A.STECH.Ein/Ab/Form
20	Schneide.ToolType = Einstich aussen
21	Schneide.Bezeichnung = HFPAD 5R-75-T14
22	Schneide.Beschreibung =
23	Schneide.Anwendung = max. Stechtiefe 50mm
24	Schneide.Hersteller = ISCAR
25	Schneide.BestellNr = HFPAD 5R-75-T14
26	Schneide.Id = 40004
27	Schneide.Durchmesser = 0
28	Schneide.Durchmesser2 = 0
29	Schneide.Durchmesser3 = 0
30	Schneide.DurchmesserBis = 0

31	Schneide.Kollisionsdurchmesser = 0
32	Schneide.Laenge = 3
33	Schneide.Laenge2 = 0
34	Schneide.Laenge3 = 0
35	Schneide.SchaftDurchmesser = 6
36	Schneide.FreiDurchmesser = 0
37	Schneide.Radius = 0.4
38	Schneide.Radius2 = 0
39	Schneide.Spitzenwinkel = 0
40	Schneide.Spitzenwinkel2 = 0
41	Schneide.Spitzenwinkel3 = 0
42	Schneide.Flankenwinkel = 0
43	Schneide.Flankenwinkel2 = 0
44	Schneide.Einstellwinkel = 0
45	Schneide.Freiwinkel1 = 0
46	Schneide.Freiwinkel2 = 0
47	Schneide.WPForm =
48	Schneide.WZLage = L
49	Schneide.Gesammtlaenge = 48.76
50	Schneide.AnzahlSchneiden = 1
51	Schneide.AKL = 48.76
52	Schneide.AKL3 = 4.5
53	Schneide.YOffset = 24
54	Schneide.Frei = 0
55	Schneide.Steigung = 0
56	Schneide.Bearbeitungsrichtung = L
57	Schneide.Schnitttrichtung = L
58	Schneide.Drehrichtung = 0
59	Schneide.IsVierkant = true
60	Schneide.Rotierend = false
61	Schneide.Stechbreite = 5
62	Schneide.Stehtiefe = 25
63	Schneide.WZbreite = 3.282
64	Schneide.Fuegepunkt = spitze
65	DrehHalter.WtName = HSK Z ISCAR Multihalter
66	DrehHalter.Hoehe = 0
67	DrehHalter.Xmin = 0
68	DrehHalter.Xmax = 0
69	DrehHalter.Ymin = 0
70	DrehHalter.Ymax = 0
71	DrehHalter.DrehHalterTyp = STERN
72	DrehHalter.Fuege2 = HSK63
73	DrehHalter.Freifase3 = 0
74	DrehHalter.Freifase1 = 0
75	DrehHalter.Drehen = false