

Dateiauswertung

GLEICH

84-1.5.1.356/52716/MasterCam.txt

Branch 1	main
Branch 2	current
Datei	84-1.5.1.356/52716/MasterCam.txt
Typ	Datei

Bewertung

SHA-256 identisch.

Dateiinhalt / Vergleich

1	Werkzeug.Id = 52716
2	Werkzeug.AKL = -120.24
3	Werkzeug.Frei = 0
4	Werkzeug.EL = 0
5	Werkzeug.TNr = 0
6	Werkzeug.AbweichenderDurchmesser = 1
7	Werkzeug.Bemerkung = **1: Neigungswinkel -90 Halter
8	Werkzeug.Ueberkopf = 0
9	Werkzeug.Vc = 0
10	Werkzeug.S =
11	Werkzeug.fz =
12	Werkzeug.F =
13	Platte.Id = 40008
14	Platte.Laenge = 6
15	Platte.Spitzenwinkel = 55
16	Platte.Radius = 6
17	Traeger.Id = 40007
18	Schneide.Klasse = .TR.A.Kopier.35-37,5
19	Schneide.PmKlasse = .TR.A.Kopier.35-37,5
20	Schneide.ToolType = Alle
21	Schneide.Bezeichnung = C6-T-SR12XTRD13125BY 01
22	Schneide.Beschreibung = CoroPlex DEMO
23	Schneide.Anwendung =
24	Schneide.Hersteller = SANDVIK
25	Schneide.BestellNr = C6-T-SR12XTRD13125BY
26	Schneide.Id = 40007
27	Schneide.Durchmesser = 1
28	Schneide.Durchmesser2 = 0
29	Schneide.Durchmesser3 = 0
30	Schneide.DurchmesserBis = 0

31	Schneide.Kollisionsdurchmesser = 0
32	Schneide.Laenge = 6
33	Schneide.Laenge2 = 0
34	Schneide.Laenge3 = 0
35	Schneide.SchaftDurchmesser = 1
36	Schneide.FreiDurchmesser = 1
37	Schneide.Radius = 6
38	Schneide.Radius2 = 6
39	Schneide.Spitzenwinkel = 55
40	Schneide.Spitzenwinkel2 = 0
41	Schneide.Spitzenwinkel3 = 0
42	Schneide.Flankenwinkel = 0
43	Schneide.Flankenwinkel2 = 0
44	Schneide.Einstellwinkel = 0
45	Schneide.Freiwinkel1 = 0
46	Schneide.Freiwinkel2 = 0
47	Schneide.WPForm = R
48	Schneide.WZLage = L
49	Schneide.Gesammtlaenge = 1
50	Schneide.AnzahlSchneiden = 1
51	Schneide.AKL = 0
52	Schneide.AKL3 = 0
53	Schneide.YOffset = 0
54	Schneide.Frei = 0
55	Schneide.Steigung = 0
56	Schneide.Bearbeitungsrichtung = R
57	Schneide.Schnitttrichtung = L
58	Schneide.Drehrichtung = 3
59	Schneide.IsVierkant = true
60	Schneide.Rotierend = false
61	Schneide.Stechbreite = 0
62	Schneide.Stehtiefe = 0
63	Schneide.WZbreite = 0
64	Schneide.Fuegepunkt = nullpunkt
65	Schneide.Kontur = 0,0;0.96,0.5;6,0.5;1,0.5;1,0
66	DrehHalter.WtName = HSK Z 3x Multihalter
67	DrehHalter.Hoehe = 86
68	DrehHalter.Xmin = -53
69	DrehHalter.Xmax = 53
70	DrehHalter.Ymin = -44
71	DrehHalter.Ymax = 44
72	DrehHalter.DrehHalterTyp = STERN
73	DrehHalter.Fuege2 = CAP_C6
74	DrehHalter.Freifase3 = 0
75	DrehHalter.Freifase1 = 0
76	DrehHalter.Drehen = false