

LISTA DE CHEQUEO - PLANOS

PROYECTO:			Lagos Las Nasas 09	No. LISTA DE CHEQUEO:		1	
FECHA:			05.12.2025	REVISADO POR:		Arq. Priscilla Lora	
DISCIPLINA	NÚMERO DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO	DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS	FECHA DEL PLANO	REVISIÓN	CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS	OBSERVACIONES
ARQUITECTÓNICOS	A-1.0	Índice, ubicación y planta de techo		27.11.2025	Rev.1		-Pendiente colocación de estaciones, entrada vehicular y dimensiones de terreno (observaciones de mived)
ARQUITECTÓNICOS	A-1.1	Planta arquitectonica de conjunto		27.11.2025	Rev.1		-Pendiente detalle cuarto de maquinas soterrado, ubicacion de calentadores y compresores.
ARQUITECTÓNICOS	A-1.2	Planta arquitectonica pimer nivel		27.11.2025	Rev.1		- Pendiente detalle de muro calado en escalera - Colocar nichos de baños en planta arquitectonica
ARQUITECTÓNICOS	A-1.3	Planta arquitectonica segundo nivel		27.11.2025	Rev.1		- Pendiente detalle de muro calado en pasarela - Colocar nichos de baños en planta arquitectonica
ARQUITECTÓNICOS	A-2.1	Elevacion frontal y lateral derecho		27.11.2025	Rev.1		- Revisar ubicacion de jardinera en baño de master 02 (desfasado con relacion a la planta) - Revisar losa de terraza 2do nivel que sobresalen de la columna y en la elevacion muestra si se quedara al ras (ver referencia de elevacion lateral izquierda).
ARQUITECTÓNICOS	A-2.2	Elevacion posterior y lateral izquierdo		27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-3.1	Seccion A-A' y B-B'		27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-4.1	Detalle de cocina fria		27.11.2025	Rev.1		-Agregar donde necesitarian osmosis
ARQUITECTÓNICOS	A-4.1.2	Detalle de cocina fria		27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-4.2	Detalle de cocina caliente / Detalle cocina de staff	- Detalle de cocina de staff agregado	27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-4.3	Detalle de área de lavado	- Vertedero agregado de planos anteriores y movimiento de unidades de lavado	27.11.2025	Rev.1		

LISTA DE CHEQUEO - PLANOS

ARQUITECTÓNICOS	A-5.1	Detalle baño master 1		27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-5.1.2	Detalle baño master 1		27.11.2025	Rev.1		- Confirmar si pared posterior de tina de obra ira en microcemento o piedra caliza, difiere de render y detalle lateral
ARQUITECTÓNICOS	A-5.2	Detalle baño master 2 y 3		27.11.2025	Rev.1		- Agregar ventilacion mecanica en baño 3, no tiene ventilacion natural
ARQUITECTÓNICOS	A-5.3	Detalle baño master 4, 5 y 6		27.11.2025	Rev.1		- Corregir en planta incongruencias entre la planta arquitectonica del baño 6 con relacion al detalle de baño.
ARQUITECTÓNICOS	A-5.4	Detalle baño de visitas y baños staff 1 y 2	Baños de staff revestidos completos en porcelanato 30x60 y baño de visitas revestido con piedra caliza y microcemento.	27.11.2025	Rev.1		- Indicar tono de porcelanato 30x60 para cotización - Corregir puerta en detalle, segun la tabla es de 2.80m y se muestra en el corte de 3.00m
ARQUITECTÓNICOS	A-6.1	Detalle de piscina	Detalle de piscina con asientos y dos escaleras con sundeck	27.11.2025	Rev.1		
ARQUITECTÓNICOS	A-1.4.1	Planta de puertas y ventanas primer nivel		27.11.2025	Rev.1		- VM-103 y VM-104 confirmar altura, diferencia entre simbología en planta y tabla - Colocar ventilacion mecanica en baño de staff - VM-105 y VM-106 fijas u operables? - Confirmar altura de dintel en entrada a baño de visitas - Confirmar altura de dintel en habitacion 6
ARQUITECTÓNICOS	A-1.4.2	Planta de puertas y ventanas segundo nivel		27.11.2025	Rev.1		- VM210 y VM-211 ventanas fijas y interrumpen con camarote (ver posible solucion adjunta)
ARQUITECTÓNICOS	A-1.4.3	Tabla de puertas		27.11.2025	Rev.1		- No esta presente la puerta de cuarto de maquinas - PM-119 y PM-124 presenta en la tabla como batiente pero son plegables
ARQUITECTÓNICOS	A-1.4.4	Tabla de ventanas y closets		27.11.2025	Rev.1		- VM-103 y VM-104 confirmar altura, diferencia entre simbología en planta y tabla - VM-15 y VM-106 deberian ser operables ya que la habitacion y el baño deberian tener ventilacion natural
ARQUITECTÓNICOS		Planta de terminaciones primer nivel		01.12.2025	Rev.1		- Corregir terminaciones de baño 6 y eliminar muro como detalle

LISTA DE CHEQUEO - PLANOS

ARQUITECTÓNICOS		Planta de terminaciones segundo nivel		01.12.2025	Rev.1		- Corregir terminaciones de baño 4 -Corregir terminaciones en baño principal - Agregar terminaciones de columnas
ARQUITECTÓNICOS		Planta de pisos primer nivel		01.12.2025	Rev.1		-Confirmar pasillo de staff el cual en el listado se muestra de coralina pero en planos porcelanato -Confirmar tono de porcelanato 30x60 - Sera un porcelanato diferente para la cocina fría?
ARQUITECTÓNICOS		Planta de pisos segundo nivel		01.12.2025	Rev.1		No presenta observaciones
ARQUITECTÓNICOS		Detalle de escalera / Detalle de fuente		01.12.2025	Rev.1		-Especificar materialidad y terminación de huellas y contrahuella de escalera