```
/*********
* Filename : UE09_LED.h *

* Created on : Dec 11, 2018 *

* Author : Christian Zahner*
* Author
             *********
Filename : main.c
* *
      Project
                 : test9a
     Processor : MCF52259CAG80
Version : Driver 01.00
Compiler : CodeWarrior MG
     Compiler : CodeWarrior MCF C Compiler
Date/Time : 2014-10-11, 15:20, # CodeGen: 0
Abstract :
**
* *
     Abstract
* *
* *
       Main module.
* *
          This module contains user's application code.
** Settings :

** Contents :
* *
       No public methods
* *
/ * !
** @file main.c
** @version 01.00
** @brief
    Main module.
* *
         This module contains user's application code.
/* MODULE main */
#pragma compact abi
#include "UARTO.h"
#include "support_common.h" // include peripheral declarations and more;
#include "uart support.h" // universal asynchronous receiver transmitter,
                           // (d.h. die <u>serielle</u> <u>Schnittstelle</u>)
#include "terminal wrapper.h"
#include "UE09 LED.h"
// - Bitte darauf achten, dass am Coldfire-Serial Port ein
// Terminal (Putty o.ä.) mit 19200kBaud angeschlossen ist.
// - Als Target muss  projektname> RAM OSBDM ausgewählt werden.
  #define IPS 0x4000000
  /* Definitions for MCF_GPIO Port NQ */
  #define PORTNQ 0x40100008 // Output
                               0x40100068 // GPIO einstellen
  #define PNQPAR
                               0x40100020 // Datenrichtung/Output
 #define DDRNQ
                               0x40100038 // Auslesen PIN
 #define PINDATANQ
 #define CLRNQ
                               0x40100068 // Schreiben an Port Taster
                              0x00000002
  #define PORTNQ1
 #define PORTNQ5
                               0x00000020
  /* Bit definitions for MCF GPIO Port TC */
                               0x4010000F // Output
  #define PORTTC
  #define PTCPAR
                               0x4010006F // GPIO einstellen
```

```
UE09 led.c
#define DDRTC
                           0x40100027 // Datenrichtung/Input
                           0x4010003F // Set Pin bzw. "LEDS"
#define SETTC
                            0x40100057 // Schreiben an "LEDS"
#define CLRTC
                           0x0000001 // LED 01
#define PORTTC0
                           0x00000002 // LED 02
#define PORTTC1
                           0x00000004 // LED 03
#define PORTTC2
                           0x00000008 // LED 04
#define PORTTC3
/* Defines for interrupt */
/* Definitionen für MCF Edge Post */
void ledOnOff() {
asm
 /* MCF52259RM.pdf
 - SW1 and SW2 are connected to PNQPAR5 and PNQPAR1 (Quad function pins!!)
 - LED's 1-4 are connected to DDRTC0-DDRTC3
 /* Enable Switches to be pollable ========== */
  /* MCF52259RM.pdf
  - Pin Assignment must be set to GPIO function
   (15.6.5.3 Port NQ Pin Assignment Register (PNQPAR))
  - Port Data Direction must be cleared for input function
   (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
  - Output Data Register must be cleared
   (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
      // andi.w #0xF0F0, MNP GPIO_PNQPAR geht nicht, deshalb folgender Code
      move.w PNQPAR,d0 //NQ5 and NQ1 löschen für GPIO Funktion
      and.1 \#0xF0F0, d0
      move.w d0, PNQPAR
      // andi.b #0xDD, MNP GPIO DDRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
      move.b DDRNQ, d0 //NQ5 and NQ1 löschen für input Funktion
      andi.l #0xDD,d0
      move.b d0, DDRNQ
      // andi.b #0xDD, MNP_GPIO_CLRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
      move.b CLRNQ,d0 //NQ5+NQ1 löschen
      andi.l \#0xDD,d0
      move.b d0, CLRNQ
   /* Enable LEDs as digital outputs ======== */
   /* MCF52259RM.pdf
   - Port Data Direction must be set for output function
     15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
   - Pin Assignment must be set to GPIO function
     (15.6.5.1 Dual-Function Pin Assignment Registers)
    - Output Data Register must be set/reset
     (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
```

UE09_led.c

```
PTCPAR
                            //GPIO Funktion (=0)
   clr.b
   move.b #0xf, d0
                            //output Funktion (=1)
   move.b d0, DDRTC
                            //LEDS OFF, siehe Figure 15-3
   clr.b
          CLRTC
loop:
//////// Taster 1 schaltet LED 1
  clr.l
                            // Reset D0
                            // Taster via PINDATA SETNQ abfragen
         PINDATANQ, d0
  move.b
                            // Check NQ5 auf 0 (SW1 gedrückt)
  andi.l
          #PORTNQ5, d0
          LED1 OFF
                            // falls nicht gedrückt: Sprung
  bne
  move.1 #PORTTC0,d1
  move.b
                           // LED einschalten via set bit in GPIO SETTC
          d1, SETTC
          LED1 END
  bra
LED1 OFF:
  move.1
          \#\sim (PORTTC0), d1
  move.b
          d1, CLRTC
                           // LED ausschalten via clear bit in GPIO CLR
LED1 END:
// Nochmal dasselbe für Nr. 2:
//////// Taster 2 schaltet LED 2
  clr.l
          d0
  move.b PINDATANQ, d0
                        // Taster via PINDATA_SETNQ abfragen
  andi.l #PORTNQ1, d0
                            // Check NQ1 auf 0 (SW2 gedrückt)
          LED2_OFF
  move.1
         #PORTTC1, d1
  move.b d1, SETTC
                          // LED einschalten via set bit in GPIO SET
  bra
          LED2 END
LED2 OFF:
  move.1
         #~(PORTTC1),d1
  move.b d1, CLRTC // LED ausschalten via clear bit in GPIO CLR
LED2 END:
  bra
         loop
}
```

}

```
void ledLatched() {
 asm{
     /* MCF52259RM.pdf
     - SW1 and SW2 are connected to PNQPAR5 and PNQPAR1 (Quad function pins!!)
     - LED's 1-4 are connected to DDRTC0-DDRTC3
     /* Enable Switches to be pollable ============ */
     /* MCF52259RM.pdf
     - Pin Assignment must be set to GPIO function
       (15.6.5.3 Port NQ Pin Assignment Register (PNQPAR))
     - Port Data Direction must be cleared for input function
       (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
     - Output Data Register must be cleared
       (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
     // andi.w #0xF0F0, MNP GPIO PNQPAR geht nicht, deshalb folgender Code
     move.w PNQPAR,d0 //NQ5 and NQ1 löschen für GPIO Funktion
     and.1
             #0xF0F0, d0
             d0, PNQPAR
     move.w
     // andi.b #0xDD, MNP_GPIO_DDRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
     move.b DDRNQ, d0 //NQ5 and NQ1 <u>löschen für</u> input <u>Funktion</u>
            #0xDD,d0
     andi.l
     move.b d0, DDRNQ
     // andi.b #0xDD, MNP_GPIO_CLRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
     move.b CLRNQ,d0 //NQ5+NQ1 <u>löschen</u>
            #0xDD,d0
     andi.l
     move.b d0, CLRNQ
      /* Enable LEDs as digital outputs =========== */
      /* MCF52259RM.pdf
      - Port Data Direction must be set for output function
        (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
      - Pin Assignment must be set to GPIO function
        (15.6.5.1 Dual-Function Pin Assignment Registers)
      - Output Data Register must be set/reset
        (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
     clr.b
            PTCPAR
                              //GPIO Funktion (=0)
     move.b #0xf, d0
                              //output Funktion (=1)
     move.b d0, DDRTC
                              //LEDS OFF, siehe Figure 15-3
     clr.b CLRTC
  loop:
      // Schleife so lange Taste nicht gedrückt
      wait for pressed:
       clr.1
              d0
       wait for pressed
```

```
wait for released:
      // Schleife so lange Taste gedrückt
               d0
       move.b
                                  // Poll the switches via SETNQ
               PINDATANQ, d0
               #PORTNQ5, d0
                                   // Check if NQ5 is set (SW1 released)
       andi.l
               wait for released
       // LED ein
                                 // Inhalt in d0
// Toggle bit
// PORTTC Lampe ein
              PORTTC, d0
       move.b
               #PORTTCO, d0
              d0, PORTTC
       move.b
       bra
               loop
     }
void ledCount() {
 asm[
     /* MCF52259RM.pdf
     - SW1 and SW2 are connected to PNQPAR5 and PNQPAR1 (Quad function pins!!)
     - LED's 1-4 are connected to DDRTC0-DDRTC3
     /* Enable Switches to be pollable ========== */
     /* MCF52259RM.pdf
     - Pin Assignment must be set to GPIO function
       (15.6.5.3 Port NQ Pin Assignment Register (PNQPAR))
     - Port Data Direction must be cleared for input function
       (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
     - Output Data Register must be cleared
       (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
         // andi.w #0xF0F0, MNP GPIO PNQPAR geht nicht, deshalb folgender Code
         move.w PNQPAR,d0 //NQ5 and NQ1 löschen für GPIO Funktion
         and.1
                 #0xF0F0, d0
         move.w d0, PNQPAR
         // andi.b #0xDD, MNP GPIO DDRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
         move.b DDRNQ, d0
                                        //NQ5 and NQ1 löschen für input Funktion
         andi.1 \#0xDD,d0
         move.b d0, DDRNQ
         // andi.b #0xDD, MNP GPIO CLRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
         move.b CLRNQ,d0 //NQ5+NQ1 löschen
         andi.l \#0xDD,d0
         move.b d0, CLRNQ
     /* Enable LEDs as digital outputs =========== */
     /* MCF52259RM.pdf
     - Port Data Direction must be set for output function
       (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
     - Pin Assignment must be set to GPIO function
       (15.6.5.1 Dual-Function Pin Assignment Registers)
     - Output Data Register must be set/reset
```

```
UE09 led.c
```

```
(15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
         clr.b PTCPAR
                                         //GPIO Funktion (=0)
         move.b
                 #0xf, d0
                                         //output Funktion (=1)
         move.b
                  d0, DDRTC
         clr.b CLRTC
                                         //LEDS OFF, siehe Figure 15-3
      loop:
         wait for pressed:
          clr.1
                   d0
          move.b PINDATANQ, d0 // Poll the switches via SETNQ andi.l #PORTNQ5, d0 // Check if NQ5 is unset (SW1 pressed)
                  wait for pressed
          clr.1
          wait1:
                                         // loop to eliminate switch bouncing
            addq.1 #1, d0
                                         // (s.b. = deutsch: "Schalterprellen")
             tst.w d0
            bne
                    wait1
         wait_for_released:
          clr.1
                  d0
          move.b PINDATANQ, d0 // Poll the switches via SETNQ andi l #PORTNO5. d0 // Check if NO5 is set (SW1 re
          andi.l #PORTNQ5, d0
                                       // Check if NQ5 is set (SW1 released)
                  wait_for_released
          clr.l
                  d0
          wait2:
                                          // loop to eliminate switch bouncing
            addq.1 #1, d0
                                          // (s.b. = deutsch: "Schalterprellen")
            tst.w d0
            bne
                     wait2
                                      // Auslesen des "LED Registers"
          move.b PORTTC, d0
          addq.l #1, d0
                                         // erhöhe aktuellen Inhalt um 1
          move.b d0, PORTTC
                                         // Übertrage an "LED Register"
          bra loop
       }
void ledCountPlusMinus() {
  asm{
      /* MCF52259RM.pdf
      - SW1 and SW2 are connected to PNQPAR5 and PNQPAR1 (Quad function pins!!)
      - LED's 1-4 are connected to DDRTC0-DDRTC3
      */
      /* Enable Switches to be pollable ========== */
```

```
/* MCF52259RM.pdf
- Pin Assignment must be set to GPIO function
 (15.6.5.3 Port NQ Pin Assignment Register (PNQPAR))
- Port Data Direction must be cleared for input function
 (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
- Output Data Register must be cleared
 (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
   // andi.w #0xF0F0, MNP_GPIO_PNQPAR geht nicht, deshalb folgender Code
   move.w PNQPAR,d0 //NQ5 and NQ1 löschen für GPIO Funktion
            #0xF0F0, d0
   and.l
   move.w d0, PNQPAR
   // andi.b #0xDD, MNP GPIO DDRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
   move.b DDRNQ, d0 //NQ5 and NQ1 \underline{l\ddot{o}schen} \underline{f\ddot{u}r} input \underline{Funktion}
   andi.l
            #0xDD,d0
   move.b
           d0, DDRNQ
   // andi.b #0xDD, MNP GPIO CLRNQ geht nicht, deshalb folgender Code
   move.b CLRNQ, d0 //NQ5+NQ1 <u>löschen</u>
   andi.l
            #0xDD,d0
   move.b d0, CLRNQ
/* Enable LEDs as digital outputs ======== */
/* MCF52259RM.pdf
- Port Data Direction must be set for output function
 (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
- Pin Assignment must be set to GPIO function
 (15.6.5.1 Dual-Function Pin Assignment Registers)
- Output Data Register must be set/reset
 (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
   clr.b PTCPAR
                                 //GPIO Funktion (=0)
   move.b #0xf, d0
                                 //output Funktion (=1)
   move.b d0, DDRTC
   clr.b
           CLRTC
                                 //LEDS OFF, siehe Figure 15-3
loop:
   wait for_pressed:
    clr.1
            d0
    move.b PINDATANQ, d0 // Poll the switches via SETNQ andi.l #PORTNQ5, d0 // Check if NQ5 is unset (SW1 p
                                  // Check if NQ5 is unset (SW1 pressed)
    beq
            wait for released1
    clr.1
            d0
    move.b PINDATANQ, d0
                                  // Poll the switches via SETNQ
    andi.l #PORTNQ1, d0
                                   // Check if NQ5 is unset (SW1 pressed)
           wait for released2
    beq
            d0
    clr.l
                                   // loop to eliminate switch bouncing
   wait1:
     addq.1 #1, d0
                                   // (s.b. = deutsch: "Schalterprellen")
     tst.w d0
     bne
             wait1
```

```
UE09 led.c
```

wait for pressed

bra

}

```
wait for released1:
           clr.1
                   d0
           move.b PINDATANQ, d0
andi.l #PORTNQ5, d0
beq wait_for_released1
                                           // Poll the switches via SETNQ
                                           // Check if NQ5 is set (SW1 released)
           clr.1 d0
           wait2:
                                            // loop to eliminate switch bouncing
            addq.1 #1, d0
                                            // (s.b. = deutsch: "Schalterprellen")
            tst.w
                     d0
            bne
                     wait2
           move.b PORTTC, d0
                                           // <u>Auslesen</u> <u>des</u> "LED Registers"
                                        // erhöhe aktuellen Inhalt um 1
// Übertrage an "LED Register"
           addq.l
                    #1, d0
                   d0, PORTTC
           move.b
           bra
                    loop
          wait for released2:
           clr.1
                   d0
           move.b PINDATANQ, d0 // Poll the switches via SETNQ andi l #PORTNO1 d0 // Check if NO5 is set (SW1 re
           andi.l #PORTNQ1, d0
                                           // Check if NQ5 is set (SW1 released)
                   wait_for_released2
           clr.1 d0
           wait3:
                                            // loop to eliminate switch bouncing
             addq.l #1, d0
                                            // (s.b. = deutsch: "Schalterprellen")
             tst.w d0
             bne
                     wait3
                                        // Auslesen des "LED Registers"
           move.b PORTTC, d0
           subq.1 #1, d0
                                           // erhöhe aktuellen Inhalt um 1
           move.b d0, PORTTC
                                            // Übertrage an "LED Register"
           bra
                   loop
        }
void ledInterrupt() {
    asm
        {
             /* MCF52259RM.pdf
             - SW1 and SW2 verbunden mit PNQPAR5 and
             - PNQPAR1 (Quad function pins!!)
             - LED's 1-4 verbunden mit DDRTC0-DDRTC3
                                                                           */
            /* LEDs als digitale Ausgabe konfigurieren bekannt
             /* MCF52259RM.pdf
             - Port Data Direction auf output Funktion setzen
               (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
```

```
- Pin Assignment auf GPIO Funktion setzen
    (15.6.5.1 Dual-Function Pin Assignment Registers)
 - Output Data Register zurücksetzen
   (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))*/
  clr.b
           PTCPAR
                                //GPIO Funktion (=0)
  move.b
           #0xf, d0
                                //output Funktion (=1)
  move.b d0, DDRTC
                               //LEDS OFF, siehe Figure 15-3
  clr.b
           CLRTC
  /* LEDs als digitale Ausgabe konfigurieren ==bekannt (Ende) */
 /* Taster als digitale Eingabe konfigurieren ======== */
 /* MCF52259RM.pdf
  - Pin Assignment auf IRQ function (primary function)
    (15.6.5.3 Port NO Pin Assignment Register (PNOPAR))
  - Port Data Direction Löschen für input function
    (15.6.2 Port Data Direction Registers (DDRn))
  - Output Data Register löschen
    (15.6.1 Port Output Data Registers (PORTn))
// Achtung: Andere Funktion für NQ1 und
// NQ5 (primary function (=IRQ), 01 statt 00)
  move.w PNQPAR, d0
                               // NQ5 und NQ1 auf IRQ Funktion (01)
  and.1 #0xF0F0, d0
           #0x0404, d0
  or.l
  move.w d0, PNQPAR
  move.b DDRNQ, d0
                               //NQ5 and NQ1 löschen für input Funktion
  andi.l #0xDD,d0
  move.b d0, DDRNQ
  move.b CLRNQ, d0
                              //NQ5+NQ1 löschen
  andi.1 \#0xDD,d0
  move.b d0, CLRNQ
// Einhängen der Unterbrechungsantwortprogramme
// (interrupt service routines)
// (IRQ5=sw1 / IRQ1=sw2)
  lea
       int handler_IRQ1, a1
  move.l a1, 0x20000100 + 1*4 // IRQ1 Vector
          int handler IRQ5, a1
  lea
  move.1 a1, 0x20000100 + 5*4 // IRQ5 Vector
// Einstellen rising/falling edge detection,
// Einstellen auf falling edge active (MCF52259RM 17.4.1)
  move.w MNP EPORT EPPAR, d1
  move.w \#0\times\overline{0}808, \overline{d}1
                                  // bits sensitive to falling edge
  move.w d1, MNP EPORT EPPAR
                                                        // ENABLE
// Enable EPORT Interrupts (MCF52259RM 17.4.3)
  move.b MNP EPORT EPIER, d1
  or.1 \#0x00000022, d1
                                 // 0x20=IRQ5, 0x2=IRQ1
  move.b d1, MNP EPORT EPIER
// enable IRQ1+5 (MCF52259RM 16.3.2)
                                                         // ÄUSSERE MASKE
  move.l MNP INTCO IMRL, d1
                                // 0x20=IRQ5, 0x2=IRQ1
  and.l
          \#(\sim 0 \times 000000022), d1
  move.l d1, MNP INTCO IMRL
```

```
// Interrupts im Statusregister freigeben (CFPRM 1.5.1) // INNERE MASKE
           move.w sr,d1
                  #~0x00000700,d1
           andi.l
           move.w d1,sr
        loop:
                                 // Das ist unser Leerlaufprozess
         bra
                 loop
int handler IRQ5:
                                 // WICHTIG! Alle benutzten
           move.1
                 d0, -(sp)
                                 // Register retten
           move.1 d1, -(sp)
         LED1 ON:
         move.l #PORTTCO,d1 move.b d1, SETTC
                                 // LED einschalten
         // Interupt zurücksetzen (MCF52259 17.4.6)
         move.b
               #0x20,d0
                                 // <u>Schreiben</u> <u>von</u> 1 <u>löscht</u> die Bits!
         move.b
                d0, MNP EPORT EPFR
         move.1
                (sp) + , d1
                                // WICHTIG! Alle benutzten Register
                                // restaurieren
         move.1
                (sp) + , d0
         rte
int handler IRQ1:
           move.1 d0, -(sp)
          move.l d1, -(sp)
         LED1 OFF:
         move.l #~(PORTTCO),d1
         move.b d1, CLRTC
                               // LED ausschalten
         // Interupt zurücksetzen (MCF52259 17.4.6)
               #0x02,d0
         move.b
                                // Schreiben von 1 löscht die Bits!
         move.b
               d0, MNP EPORT EPFR
         move.1
               (sp) + , d1
         move.1 (sp)+,d0
         rte
}
 }
```