

Incidente sin lesión

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 21 de febrero, 2025

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Almacén de producto terminado/ Patio de maniobras

Descripción del Evento:

Un operador de SODISA, siendo aproximadamente las 03:00 am engancha un remolque que se encontraba a un costado del sanitario de los operadores. Al mover el remolque y dar vuelta por la cortina N°4 el remolque se desplaza del lado derecho y este choca con el tractor de transportes MAFESA (cofre).

Se observa por la maniobra que realiza el operador de SODISA que no verificó el correcto enganche del Dolly al remolque con la prueba de arrastre, cabe mencionar que la maniobra de enganche del remolque con el Dolly y tractor está prohibida.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa Realiza la maniobra con tractor-Dolly-remolque de manera incorrecta	Causa No verificó el correcto acoplamiento entre el remolque y la quinta dando un pequeño jalón.	Causa Refiere el operador que en su inducción de capacitación no le mencionaron la PROHIBICIÓN de la circulación o enganche de tractor-Dolly-remolque.

Acciones Correctivas:

- Colocar Letrero en patio de maniobras PROHIBIDO ACOPLAR O CIRCULAR TRACTOR-DOLLY-REMOLQUE
- Remplazar el letrero de armado y desarmado de Full.
- Retroalimentación de las medidas de seguridad del armado y desarmado de full.
- Reforzar en SODISA la inducción al personal de nuevo ingresos de la PROHIBICION DE ACOPLAR Y/O CIRCULAR TRACTOR-DOLLY-REMOLQUE.

Recordatorios de Seguridad:

- Los procedimientos nos indican la forma correcta de hacer nuestro trabajo.
- Recordemos siempre mantener mente y ojos en la tarea, evitará que perdamos de vista detalles importantes de las actividades que realizamos.



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

