

**Título de Plática: Soldadura de tuberías en alturas.**

Los trabajos de soldadura en alturas combinan dos actividades de riesgo elevado: la soldadura y los trabajos en altura, por lo que se requiere de una planificación técnica detallada, procedimientos y cumplimientos específicos de la normativa, ya que esta actividad implica trabajar en zonas elevadas, lo que conlleva riesgos específicos como caídas, chispas y exposición a temperaturas altas.

Los trabajos de soldadura en alturas, es cualquier operación de soldadura, corte, reparación o unión de materiales metálicos que se realice en zonas elevadas o de difícil acceso, incluye cubiertas inclinadas, fachadas, plataformas industriales, torres, estructuras de acero, pasarelas, cerchas, vigas en altura o espacios en los que se precise acceder mediante líneas de vida, cuerdas, andamios o plataformas elevadoras.

La combinación de altura y soldadura implica riesgos específicos:

- ✓ Riesgo de caída a distinto nivel, el más crítico en estas intervenciones.
- ✓ Proyección de chispas, gotas de metal fundido y escorias sobre elementos combustibles.
- ✓ Quemaduras en manos, cara o cuello por manipular piezas calientes.
- ✓ Exposición a radiación por arco eléctrico si la máscara de soldadura no tiene filtro DIN adecuado.
- ✓ Inhalación de humos metálicos sin un extractor local de humos.
- ✓ Daños eléctricos por equipos defectuosos o conexiones improvisadas.
- ✓ Riesgos asociados al uso de arnés anticaídas, línea de vida, eslinga de posicionamiento o dispositivo anticaídas retráctil.
- ✓ Posibles incendios si no se colocan mantas ignífugas ni se delimitan adecuadamente las zonas de trabajo.

Antes de iniciar cualquier intervención, es imprescindible asegurarse de que todo el personal cuenta con equipos certificados, sistemas anticaídas en perfecto estado y medidas colectivas correctamente instaladas.

- ✓ Arnéses anticaídas completo.
- ✓ Línea de vida temporal o permanente según el tipo de estructura.
- ✓ Puntos de anclaje certificados y ubicados estratégicamente.
- ✓ Absorbedor de energía para trabajar con doble cabo.
- ✓ Dispositivos anticaídas retráctil para movimientos verticales.
- ✓ Eslinga de posicionamiento para trabajar con ambas manos libres.
- ✓ Máscara de soldadura con filtro DIN adecuado al tipo de soldadura.
- ✓ Ropa ignífuga certificada EN ISO 11611.
- ✓ Protección respiratoria según el metal y el procedimiento.
- ✓ Calzado de seguridad con puntera y suela resistente al calor.
- ✓ Guantes de soldador y protección de antebrazo.

En cuanto a protecciones colectivas, destacan las siguientes:

- ✓ Barandilla de protección si existe superficie transitable.
- ✓ Red de seguridad en trabajos con riesgo de caída de objetos o personas.
- ✓ Extractor local de humos en zonas confinadas o con ventilación insuficiente.
- ✓ Manta ignífuga para proteger materiales combustibles.
- ✓ Balizamiento, señalización y delimitación del área caliente.



Equipo de Protección Personal (EPP)

- ✓ **Mascarilla de soldadura:** Protege los ojos de chispas y radiación.
- ✓ **Gafas de seguridad:** Aumentan la protección contra radiación y partículas.
- ✓ **Guantes de cuero:** Ofrecen protección contra quemaduras y descargas eléctricas.
- ✓ **Ropa de protección ignífuga:** Debe ser de algodón tratado para evitar la inflamabilidad.
- ✓ **Botas con suela antideslizante:** Protegen los pies de caídas y lesiones.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: M57723

Nombre: **María del Carmen Bazán Arredondo.**

Fecha: 02/03/2026



Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS



Verlo > Hago de la Seguridad un Valor Personal, identificando riesgos y tomando decisiones que me protegen.

Me Adueno > Doy soporte a mis compañeros y los detengo antes de que tomen una mala decisión que afecte su seguridad.

Lo Resuelvo > Siempre busco la forma más segura de hacer el trabajo, escuchando y aceptando de forma positiva toda retroalimentación en seguridad.