

Incidente con Lesión Grave



Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Fecha: 01 de junio, 2024

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / máquina): PA 05

Agente que provocó la lesión: Aspa de ventilador de recorte

Lesión: Amputación de falange distal y media de segundo

dedo mano izquierda



Empleado



Contratista

Puesto: Sellador

Tiempo de Incapacidad: 30 días

Descripción del Evento:

El sellador de línea acude a realizar el cambio de bolsa, puesto que se encontraba llena (no la cambiaron en el turno anterior). Se percata de un atasco de recorte de material en la boquilla de salida del ventilador, para desatascar, el sellador mete la mano y es golpeado por las aspas del ventilador que seguía en funcionamiento, provocando la lesión.



Ventilador



Aspas

Causas:

INMEDIATAS

Causa

1. Se dejó trabajando el equipo desacoplado con una bolsa sin evaluar el riesgo.
2. No se paró el ventilador y no se utilizó ningún dispositivo de bloqueo.
3. Mete la mano en el ventilador en movimiento.

BÁSICAS

Causa

1. La compactadora de Waste Reclaim no funciona, el recorte se va a jaulas.
2. Desde la instrucción no se indicó que era necesario parar el ventilador y colocar el candado para hacer el cambio de bolsa con máquina parada, se da por hecho que el personal sabe.
3. Se toleró la condición y no se dio seguimiento para la reconexión del ducto.

RAÍZ

Causa

1. No se ha reparado la compactadora y se llega a tapan la ductería presentando problemas en las máquinas.
2. Nadie supervisó la tarea, no se transmitió de forma correcta la instrucción para realizar la tarea y no se colocó el candado.
3. Desde todos los niveles no se dio seguimiento para reconexión de ductería inmediata, no se llevan a cabo las tres responsabilidades, aunque se vio, nadie se adueñó y por lo tanto nadie resolvió.

Acciones Correctivas:

1. Reparar la compactadora de Waste Reclaim
2. Instalación de jaula para recuperación de recorte de la PA 05.
3. Programa desarrollado para la sensibilización de riesgos en la
4. operación y creación de una cultura de autocuidado (Risk Factor).
5. Desarrollo de las competencias de liderazgo en cultura de seguridad (DnA)
6. Desarrollo competencias técnicas enfocadas a seguridad (SoS).
7. Ejecutar inspecciones cruzadas entre células.
8. Ejecutar inspección de propia área

Recordatorios de Seguridad:

- Las tres responsabilidades son de todos, si ves algo inseguro, aduéñate y no lo sueltes hasta que quede resuelto.
- Conoce a tu máquina y sus servicios. ¡NO TE CONFIES!
- No expongas ninguna parte de tu cuerpo a máquinas en movimiento ¡ES UNA REGLA CRITICA!



Kimberly-Clark de México