

Incidente sin lesión

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 12 de Noviembre, 2024


Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Incontinencia/PA-02

Descripción del Evento:

La máquina adulta PA02 se encuentra en una etapa que implica el armado de pallets por dos colaboradores. Esta actividad se realiza a un costado del pasillo frente a PA02 y debajo del transportador.

El conductor, se acerca para tomar una bolsa del transportador de bolsas, de manera inesperada del transportador de corrugados cae a un lado de él a una distancia aproximada de 1 metro una varilla tensora y el elemento de ajuste de tensión del transportador de corrugados. Cabe mencionar que varilla mide 1.8 m de longitud y con el tensor tipo 'S' tienen un peso aproximado de 300 gr. En ese momento se notifica al gerente del área e ingeniero de empaque.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa - Se desprende la varilla con el tensor de la parte interna del transportador de corrugados - El transportador no cuenta con algún tipo de protección que evite la caída de objetos	Causa - No se han revisado el estado de las varillas tensoras con sus aditamentos de ajuste - No se consideró que, al colocar el transportador sobre el pasillo peatonal, podría ocasionar algún incidente por la caída de algún objeto.	Causa - En el plan de mantenimiento no se tiene contemplado las actividades mecánicas que incluya la revisión de tornillería y estructuras del transportador. - El transportador no cuenta con protección, al menos donde el personal queda expuesto en su área de trabajo

Acciones Correctivas:
- Agregar al plan de mantenimiento de transportadores las actividades mecánicas que incluya la revisión y reapriete de tornillería de las estructuras del transportador. - Evaluar las secciones donde se requiera poner protección - Cotizar protección (red) para el transportador - Incluir en el programa RARR la evaluación a transportadores en las áreas que aplique

Recordatorios de Seguridad:
Recuerda que cualquier peligro se puede materializar en un accidente, por lo que hay que tener identificados todos, esto minimizara el riesgo.