

Título de Plática:	Protección de maquinaria – partes en movimiento
--------------------	--

Existen muchas maneras excelentes de prevenir físicamente lesiones en el lugar de trabajo. Una manera comúnmente usada es la protección de maquinaria. Esta es un excelente control de ingeniería, que puede minimizar la exposición de los trabajadores a partes en movimiento peligrosas. Es importante que todos los empleados entiendan la importancia y necesidad de la protección de maquinaria.

Áreas que deben ser protegidas:

- Puntos de compresión
- Puntos de corte
- Correas
- Poleas
- Cadenas
- Mecanismos de tracción
- Superficies calientes
- Cuchillas
- Partes giratorias
- Áreas de astillas y chispas voladoras



Procedimientos de seguridad para operar maquinaria:

- Revise que los protectores estén en su lugar.
- Esté alerta a como prender y apagar la máquina.
- Lea las instrucciones de operación del fabricante.
- Ponga atención al entrenamiento.
- Maneje el material con herramientas especiales, no con sus manos.
- Busque una posición cómoda para trabajar.
- No apresure el trabajo.
- ▪ Ponga atención.
- Revise las máquinas antes de usarlas.
- Asegúrese de que se ha llevado a cabo mantenimiento preventivo.
- Utilice procedimientos de bloqueo/sellado cuando sea necesario.
- Revise las máquinas para verificar que los protectores han sido reemplazados después de cada mantenimiento.



Los trabajadores tratarán a menudo de eliminar los protectores, porque ellos los “hacen más lentos”. Sin embargo, es sumamente importante que esté vigente una política disciplinaria para tratar a los empleados que violan las protecciones.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 32735

Nombre: Jose de Jesus Romero

Fecha: 26-06-2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

