

Título de Plática: Superficies de tránsito

Una parte importante de los accidentes por caídas se produce en los desplazamientos de un punto a otro de la empresa, ya sea para buscar una pieza, herramienta o documento, ir a los servicios, transmitir una información, encontrarse con otra persona, participar en una reunión o cuando se incorpora o abandona el puesto de trabajo

Tipos de riesgos de las superficies de trabajo

- Estado de las superficies de trabajo: el estado de las superficies de trabajo puede estar condicionado por: productos derramados (líquidos en general, grasas, productos viscosos, restos de alimentos, agua, aceite, polvo, jabón, residuos...)
- Desorden.
- Piezas, objetos o mercancías fuera de lugar o invadiendo lugares de paso.
- Herramientas dejadas en el piso.
- Cables, cuerdas o mangueras de alargo en zonas de paso.
- Materiales de recorte o desecho dejados sobre el suelo.



Utilice las siguientes normas para asegurar que las superficies de tránsito y de trabajo sean seguras:

- **Color y textura:** cambiando el color y la textura de las distintas superficies de trabajo se favorece un mejor control de las caídas y una mejor ordenación y control del espacio de trabajo.
- **Limpieza:** El suelo deberá facilitar su limpieza, evitando la acumulación de suciedad.
- **Resistencia de los suelos:** el suelo debe poder soportar cuatro veces la carga estática máxima prevista, debida a la maquinaria o herramientas, o la carga dinámica máxima, debida al movimiento o tráfico de vehículos.



- **Bandejas de recogida:** los puestos de trabajo donde se puedan producir derrames de cualquier tipo de sustancia deberán disponer de bandejas de recogida de material y capacidad adecuada a las clases y cantidades de productos que deban recoger.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 47512

Nombre: **Leonardo Castañeda Ramírez**

Fecha: 28/09/2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

