

Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 02/06/2026

Planta: CUAUTITLÁN

Lugar del Evento (área / maquina): MP-25

Agente que provocó la lesión: Rodillo stomper

Lesión: Herida cortante en cabeza (Frente)



Empleado



Contratista

Reportable:



SI



NO


Puesto: Ingeniero de procesos

Antigüedad en el puesto: Menos de un año

Antigüedad en KCM: Menos de un año

Descripción del Evento:

La maquina tuvo problemas con el pegado de cinta desechable por lo que para corregirlo se debía cambiar el rodillo stomper, el trabajador estaba retirando el rodillo de la unidad de cinta desechable en la máquina, mientras los mecánicos fueron a retirar el rodillo de la unidad de surge. Al momento de quitarlo, el trabajador aplico fuerza, y en cuanto se liberó el rodillo la fuerza que estaba aplicando provocó que se fuera para enfrente y se golpeará la cabeza (frente) con uno de los conveyor superiores de aplicación de cinta desechable.



Causas:

INMEDIATAS

Causa

- El rodillo es difícil de retirar
- Se utilizó mucha fuerza para retirar el rodillo, el cual no era necesario.
- No considera que alguien se pueda inclinar y golpear la frente con el conveyor adyacente.

BÁSICAS

Causa

- Los soportes no cuentan con una forma más fácil de sacar el rodillo.
- Falta de habilidad y experiencia.

RAÍZ

Causa

- La actividad se realizará con el AO/POE, en específico para el cambio de stomper.
- Se rediseñarán los soportes para que el retiro de la pieza se pueda realizar de manera mucho más fácil y segura, sin tener que utilizar fuerza en la tarea.

Acciones Correctivas:

1. Se rediseñarán los soportes y el sistema de extracción del rodillo para que se pueda quitar fácilmente sin aplicar fuerza excesiva.
2. Actualizar el procedimiento de AOPOE.
3. Realizar una inspección de todos los equipos similares para detectar el mismo problema.

Recordatorios de Seguridad:

- Verifica que la pieza este completamente liberada antes de aplicar fuerza.
- Reporta inmediatamente condiciones de diseño inseguras.
- Utiliza herramientas adecuadas para extracción de componentes.



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

