



Incidente con Lesión Grave

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

PLANTA RAMOS ARIZPE

Fecha: 29 de Junio de 2026

Lugar del Evento: Embobinadora de máq. Tissue 1

Puesto: Ayudante de Embobinadora Operador "B"

Descripción del Evento:

Al momento de expulsar las bobinas, uno de los colaboradores da el aviso de subir la mesa de expulsión, otro compañero da el apoyo abriendo la puerta (guardas) de la embobinadora interrumpiendo el levantamiento sin que este llegara a su posición final.

El primer colaborador que dio aviso para subir la mesa introduce a través de la estructura del marco de la guarda su pie izquierdo para apoyo (en el marco hace falta la rejilla), en ese momento el otro colaborador cierra la puerta (guarda) de la embobinadora, haciendo que se active la secuencia nuevamente atrapándole el pie izquierdo entre la mesa y la base.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- 1.- Reforzar la Seguridad Basada en Comportamiento (revisar en campo).
- 2.- Calidad de ejecución LSW para cumplir estándares de comportamiento, orden y limpieza, guardas, controles de ingeniería.
- 3.- Inspección de guardas periódicas vs. estándar, operativa y mantenimiento.
- 4.- Realizar inspección de dispositivos de seguridad periódica.
- 5.- Call To Action para estándares de guardas e inspecciones operativas y mantenimiento.



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

