

# Incidente con Lesión Leve Embobinadora dos



Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Fecha: 06/07/2025

Planta: Ramos

Lugar del Evento :Embobinadora dos

Agente que provocó la lesión: Tambor enrollador

Lesión: Herida contusa en dedos anular y medio

☒ Empleado      ☐ Contratista  
Reportable: ☐ SI      ☒ NO

Puesto: Embobinador

Antigüedad en el puesto: 1.2 meses

Antigüedad en KCM: 1.2 meses

## Descripción del Evento:

Al estar pasando la guía en la embobinadora dos; la guía entra normal entre tambor y la flecha, el operador decide pasar por debajo de la guarda y meter la guía con la mano con equipo en movimiento, atrapándose los dedos anular y medio de la mano izquierda entre tambor y flecha.



## Causas:

| INMEDIATAS                                                                                                                                            | BÁSICAS                                                                                                                                                    | RAÍZ                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa :</b><br>A.I. No respetar la guarda de la máquina.<br>A.I. Intervenir la maquina cuando está en movimiento.<br>C.I. Guarda actual deficiente | <b>Causa :</b><br>FP Practicas de trabajo inadecuadas permitidas.<br>Tolerancia al riesgo.<br>Supervisión inadecuada.<br>Diseño y construcción inadecuado, | <b>Causa :</b><br>Falta de cumplimiento y compromiso a la política de seguridad personal.<br>Estándares de supervisión inadecuados.<br>Estándares de diseño inadecuado. |

### Acciones Correctivas:

1. Capacitar en la herramienta SCP a todos los niveles.
2. Cumplimiento de KPI's de EHS supervisores
3. Ejecución de ciclo AO en actividades críticas en embobinadora.
4. Disminuir la tolerancia a desviaciones.

### Recordatorios de Seguridad:

- Seguridad Centrada en las Personas
- No tolerancia los riesgos



# EHS

## ¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o**  
**escanea**

