

Incidente con Lesión Leve en banda transportadora de RPT

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 18/01/2025

Planta: Orizaba

Lugar del Evento (área / maquina): Banda transportadora RPT Conversión

Agente que provocó la lesión: Banda y rodillo guía

Lesión: Herida cortante mano derecha

☒ Empleado ☐ Contratista
Reportable: ☒ SI ☐ NO

Puesto: Obrero General

Antigüedad en el puesto: 4 meses

Antigüedad en KCM: 4 meses

Descripción del Evento:

El Trabajador Carlos Alberto Velasco Maus se encuentra en una mala posición (de espalda al transportador) mientras espera corrugados de servilletas en la banda transportadora, al poner su mano derecha sobre la banda que esta en movimiento, la inercia de la banda lleva su mano contra el rodillo guía generando el atrapamiento.



Causas:

INMEDIATAS

Causa

- Mala posición del estibador
- Los transportadores no cuenta con guardas en las intersecciones de bandas y rodillos

BÁSICAS

Causa

- Falta de análisis de riesgo en la actividad
- Estándar de diseño de equipo inadecuado/ reacondicionado

Recordatorios Importantes de Seguridad:

- Nunca colocarse en una zona de peligro
- Mente no en la tarea
- Tolerancia al riesgo
-

Acciones Correctivas:

1. Evaluación del ciclo A.O. en las actividades de bandas transportadoras..
2. Asegurar que toda intersección cuente con guarda lateral en lado operación, guía lateral de transportador, desconector en LO/LT, paro de emergencia de fácil acceso, señalética de riesgo y protección en rodamientos.
3. Renfoque de inspecciones planeadas en dispositivos de seguridad de bandas transportadoras



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

