

Incidente con Lesión Grave en Máquina Tissue 1

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 12 de diciembre de 2025
Planta: Ramos Arizpe
Lugar del Evento (área / máquina): Máquina Tissue 1
Agente que provocó la lesión: Alambre acerado
Lesión: Lesión ocular

☒ Empleado ☐ Contratista
Puesto: Operador "C" pulpero
Tiempo de Incapacidad: 1 día inicial

Descripción del Evento:

Luis se dirige al pulper y se levanta la careta para revisar niveles, regresa a retirar los alambres de las demás pacas haciendo un movimiento de la cabeza para bajar la careta, con el aditamento engancha los alambres y los jala, estos se atorán. Luis se acerca más hacia el atorón de los alambres y jala con mayor fuerza, se desatoran los alambres chicoteando y una punta del alambre ingresó por el lateral de la careta, por no estar bien colocada e impacta el ojo derecho.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
No usar la careta EPP de forma correcta No seguir procedimiento.	Por ahorro de tiempo y tolerancia al riesgo Practicas de trabajo inadecuados.	*Falta de liderazgo y compromiso con la política de seguridad. * Estándares de supervisión inadecuados

Acciones Correctivas:	Recordatorios de Seguridad:
1. Cumplimiento a roles y responsabilidades del supervisor Ciclo AO. 2. Ejecutar de forma sistemática el ciclo AO	Liderazgo en EHS



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

Escanea el código QR

