

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:

Eventos con Equipos Móviles



Fecha: 12 enero 2025

Planta: Tlaxcala

Lugar del Evento (área/máquina): Andén de carga Toallas Húmedas

Descripción del Evento:

El operador se dirige al andén de carga de Toallas Húmedas, para realizar la descarga de tarimas de centros de cartón. Desde la botonera de la rampa, activa el gancho de seguridad y la rampa, posterior a esto comienza la descarga, al entrar a la caja por 5ta vez e ir regresando de reversa, no se da cuenta que la caja se movió hacia enfrente dejando un espacio entre la rampa y la caja lo que provoca que la parte trasera del montacargas salga de la caja y quede recargada en la rampa de carga. El operador se quita el cinturón de seguridad y se baja del lado izquierdo del montacargas, para dar aviso de inmediato a su supervisor. El operador utilizaba el cinturón de seguridad y no sufre ninguna lesión. Cabe mencionar que no se colocaron las calzas de seguridad en la caja y tampoco se colocó el bastón de seguridad en el tractocamión.



Caja se mueve hacia enfrente. Montacargas queda entre caja y rampa.

Causas:

INMEDIATAS

Causa

NO USAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: El operador no coloca las calzas de seguridad a las llantas de la caja y no coloca el bastón de seguridad al tractocamión.

BÁSICAS

Causa El operador y supervisor no siguen operación las instrucciones de estándar.

Recordatorios Importantes de Seguridad:

- Recuerda seguir las 10 Reglas Críticas de Seguridad, una de ellas nos menciona que solo se deberá de realizar una carga o descarga de un tráiler, camión, o equipo de carga una vez que haya sido bloqueado correctamente
- No seguir los procedimientos y tener exceso de confianza son combinación perfecta para aumentar las probabilidades de tener un incidente.

Acciones Correctivas:

1. Reinducción a operadores sobre la instrucción de formación de remolques IOE I-701-SEG-ALSB-07, en andenes de carga y descarga de materiales.
2. Revisar los dispositivos de seguridad, gancho, calzas y bastón de seguridad que se encuentren bien y funcionando correctamente.
3. Analizar y retroalimentar a los montacarguistas acerca de su conducta de exceso de confianza.



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

Da clicko
escanea

