

Título de Plática: Bloqueo/Etiquetado – Procedimientos de aislamiento

El bloqueo y etiquetado es la desenergización y protección de equipos, maquinaria o procesos para que no se vuelva a activar la energía peligrosa durante el servicio o la reparación. Esto incluye cerrar las válvulas y los circuitos eléctricos, neutralizar las temperaturas extremas, asegurar las piezas móviles y más.

En KCM contamos con la política H.E.L.P. (*Hazardous Energy Lockout Pelicity*) Política de bloqueo de energías peligrosas, dentro de esta política nos indica que en procedimiento de bloqueo consta de 8 pasos

- **NOTIFICA:** Al supervisor y todo el personal involucrado en la operación.
- **VERIFICA:** Las herramientas de trabajo y el equipo de protección personal, verifica los riesgos (mecánicos, eléctricos, neumáticos, etc.), verifícate a ti mismo (cansancio, estrés, frustración, etc.).
- **PREPARA:** Prepara el área de trabajo colocando cinta de advertencia, hacer arreglos de limpieza.
- **AIsla:** Colocando los dispositivos de aislamiento de energía en posición de apagado (OFF), Aísla el área de trabajo para evitar que personal externo ingrese a zonas de peligro.
- **BLOQUEA:** Coloca el/los dispositivos adecuados para el bloqueo (candado de seguridad y dispositivo de bloqueo específico de forma individual en los mecanismos de aislamiento del equipo.
- **LIBERA:** Se deben neutralizar, disipar o eliminar cualquier tipo de energía almacenada y residual que potencialmente pueda lesionar al personal.
- **COMPRUEBA:** Que el dispositivo de bloqueo realmente opere, que ninguna persona esté en riesgo o pueda retirar el dispositivo de bloqueo fácilmente, comprueba una y otra vez la ausencia de energía.
- **RETIRA:** Inspecciona el área de trabajo para retirar todo el material y herramientas utilizadas.



¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 50260

Nombre: **Ana Karen Martinez Soto**

Fecha: 15-06-2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

