

Título de Plática: Etiquetado de Sustancias Peligrosas

El etiquetado de sustancias Peligrosas es la forma más segura de convivir con diferentes agentes químicos que pueden ocasionar algún daño en nuestra salud o en el medio ambiente. Las etiquetas deberán contar con las siguientes características, acorde a la NOM-018-STPS-2015:

- Nombre del Producto con base en la sección 1 de la HDS
- Palabra de Advertencia: Se utiliza la palabra “Advertencia” o “Peligro” según el riesgo que represente la sustancia.
- Símbolo/Pictograma: Representa el tipo de riesgo que supone la sustancia encerrada por un rombo de color rojo/negro
- Información del Fabricante
- Indicadores de Peligro
- Indicadores de Precaución



Es importante mencionar que las etiquetas de fabricante no deben ser retiradas, modificadas y/o dañadas, en caso de que sea necesario cambiarla deberá tener los mismos datos que la original.

Así como tener en cuenta las indicaciones del fabricante para el uso y la disposición de las sustancias que sean usadas.

Siempre hay que poner atención al realizar el uso de sustancias químicas, con esto se previenen eventos que te ponen en riesgo y/o al medio ambiente.

HIELO SECO	
Dióxido de Carbono (Sólido)	
PELIGRO	
Proveedor: Praxair México S. de R.L. de C.V.	INDICACIONES DE PELIGRO: H280 – Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta OSHA-H01 – Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida CGA-HG01, puede causar quemaduras por congelamiento. CGA-HG03 – Puede incrementar la frecuencia respiratoria y cardíaca CONSEJOS DE PRECAUCIÓN: P202 – No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad P261 – Evite respirar el gas P262 – Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa P271+P403 – Utilizar y almacenar sólo en exteriores o en lugares bien ventilados CGA-PG05 – Utilice sólo con equipo con especificación para la presión del cilindro. CGA-PG06 – Cierre la válvula después de cada uso y cuando esté vacío CGA-PG02 – Proteger de la luz solar

Si identificas sustancias en contenedores que no cuentan con un correcto etiquetado acorde a la norma SGA, es tu deber avisar a tu inmediato superior para que dicho contenedor sea retirado e identificado de forma adecuada, conforme al estándar de KCM.

Ejemplo para Hielo Seco

¡Recuerda la prevención de incidentes está en tus manos!

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 57724

Nombre: **Giovani Alonso Omaña Perez**

Fecha: 20/09/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

