

Incidente con Lesión Grave



Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Fecha: 14 de septiembre, 2025

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / máquina): Almacén MP

Agente que provocó la lesión: Bolsas de pañal

Lesión: Fractura de fémur

☒ Empleado

☐ Contratista

Puesto: Montacarguista

Tiempo de Incapacidad: Por definir

Descripción del Evento:

Un montacarguista es designado para el surtimiento de bolsa, el modelo de bolsa que solicitan se encuentra en medio de la estiba, por lo que tiene que separarla. Al momento de meter las horquillas por debajo del contenedor de enmedio atrapa un paquete de bolsa del contenedor de abajo (contenedor 3), eleva la estiba (contenedor 1 y contenedor 2) a una altura aproximada de 1.5 metros sobre el nivel del piso. Procede a bajar del montacargas para jalar y liberar el paquete de bolsa con el objetivo de no dañar más el material. Cuando trata de liberar las horquillas, se deslizan los contenedores 1 y 2, el de arriba cae y el que se encuentra en medio se voltea y queda sobre el contenedor de abajo, las bolsas que contenía (contenedor 2) caen sobre el montacarguista .



Las horquillas deben cubrir en su totalidad la superficie de la canastilla.



De lo contrario cualquier movimiento puede inestabilizar la carga y provocar una caída.

NUNCA te expongas a una carga inestable.

Causas:

INMEDIATAS

Causa

Existe un uso inapropiado del equipo y se intenta liberar paquetes de bolsa con la carga suspendida.

Existe un almacenamiento inapropiado porque no se tiene restringido desde la recepción la altura de los contenedores de bolsa.

BÁSICAS

Causa

Falta de percepción de riesgo.

No existe una verificación para asegurar que no se llene de más el contenedor.

RAÍZ

Causa

Falta de compromiso con la Política de Seguridad, no seguir las reglas críticas.

Tolerancia a prácticas subestándar. .

Acciones Correctivas:

1. Reinducción del modulo 1 (Fundamentos EHS) y modulo 4 (Toma de decisiones) de EHS al personal de almacenes de materia prima y producto terminado.
2. Asegurar que todos los montacarguistas cuenten con el taller Risk Factor.
3. Realizar el AOPOE para el manejo de cada tipo de material: rollos, contenedores, sacos, tambos, etc., etc.
4. Modificar procedimiento de recepción de materia prima donde se incluya que antes de firmar de recibido se debe garantizar que las bolsas no exceden la altura de los contenedores.
5. Añadir a la inspección de estibas y/o de IMC un punto para verificar que los contenedores no sean rebasados en su altura.

Recordatorios de Seguridad:

- No trabajaré, caminaré, ni me pondré bajo una carga suspendida ¡ES UNA REGLA CRÍTICA!
- Lo material se puede recuperar, una parte del cuerpo no. ¡NO TE EXPONGAS!
- Utiliza tu imaginación para prever riesgos, antes de tomar una decisión piensa: ¿Qué pasaría si...?



Kimberly-Clark de México

¿Que opinas de lo ocurrido?

