

Incidente sin lesión

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 15 de Noviembre, 2024


Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Incontinencia/PA-05

Descripción del Evento:

Durante un cambio de grado en el mes de septiembre se detecta el riesgo de caída de tambor al hacer la transferencia de carrito cargador hacia el rack de tambores, debido a que el diseño de mismo permitía que el tambor se ladeara durante la maniobra. Se decide colocar los tambores a nivel de piso para evitar esta caída, se realiza prueba para reevaluar el riesgo y modificar el AOPOE.

Los tambores permanecen en el piso, son cubiertos con cartón para cuidar las mallas, para hacer el cambio los tambores se ruedan de la base, giran a nivel de piso y se montan en el carrito cargador. Para el cambio de grado el ingeniero especialista y dos mecánicos acuden al rack de tambores, un mecánico rueda el tambor (presentación medimart) para sacarlo del rack y este queda sobre un registro, al momento de girarlo entra en contacto con un desnivel del registro, se balancea y cae al piso.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa - Se cambio la maniobra para realizar el cambio de grado del tambor formador para reducir el riesgo de caída del equipo desde el carrito cargador, pero no se consideró el desnivel del registro en el AO-POE. - Los soportes adquiridos para el almacenaje de tambores no son los adecuados.	Causa No se ha terminado de reevaluar el riesgo con la nueva condición	Causa - Se realizó la investigación para comparar la actividad de PA05 vs MP25 y se encontraron las causas por las cuales no se pueden hacer de la misma manera. - Está considerado el rediseño de los soportes para evitar el riesgo de caída y eliminar la maniobra en el piso.

Acciones Correctivas:
- Terminar de reevaluar el AO-POE considerando el registro en el piso e iniciar ciclo de capacitación. - Seguimiento a la compra de los nuevos soportes.

Recordatorios de Seguridad:
- Al realizar cualquier trabajo, realiza con seguridad en cada paso. - Antes de realizar alguna actividad nueva; piensa y analiza la forma más segura de relazarlo.