

NUMEROS GENERADORES

| OBRA: 5230 - ESTADIO UNIDAD UBICACIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN PZA CLAVE PARTIDA CONCEPTO L-44 CERRAJERIA CONCEPTO CONCEPTO REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTAS DE 2 A A PUERTAS POR SUCUESARIO PARA SU CORRECCION DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECCION DE DE INTREBUE DE ENTRE EJE LOCALIZACIÓN AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BUYA BANCOMER D. 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| UBICACIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN PZA CLAVE PARTIDA CONCEPTO REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTAS (DE 2 A 4 PUERTAS POR SUCURSAL) CORREDIZAS DE ALUMNIO, AJI ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT. LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | | | | | | | | | | EMPRESA: | A | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV | | |
| CLAVE PARTIDA CONCEPTO L-44 CERRAJERIA CERRAJERIA CERRAJERIA CERRAJERIA CERRAJERIA CONCEPTO REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTAS (DE 2 A 4 PUERTAS POR SUCURSAL) CORREDIZAS DE ALUMNIO, AJI ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT. LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | OBRA: | | | 5230 - ESTADIO | | | | | | UNIDAD | | НОЈА | | |
| L-44 CERRAJERIA REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTAS (DE 2 A 4 PUERTAS POR SUCURSAL) CORREDIZAS DE ALUMNIO, AJI ZONA DE TRÁBAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT. LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | UBICACIÓN: | | N: | PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN | | | | | | PZA | | 1 DE 2 | | |
| LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | CLAVE | | | PARTIDA | | | | | | | | | | |
| EJE ENTRE EJE AREA LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | | L-44 | | CERRAJERIA | REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTAS (DE 2 A 4 PUERTAS POR SUCURSAL) CORREDIZAS DE ALUMNIO, AJUSTANDO PIEZA POR PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA, TRASLADOS HASTA L ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | | | | | | | | | |
| | | | | AREA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL SUPERVISIÓN VOBO BBVA CONFORMI | | | | |
| | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| TOTAL: 1.000 PZA | | | | | | | | TOTAL: | 1.000 | PZA | | | | |



NUMEROS GENERADORES

| | | EMPRESA: | A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| OBRA: | 5230 - ESTADIO | UNIDAD | HOJA |
| UBICACIÓN: | PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 5653 FELIX ARREGUIN MICHOACAN | UN | 2 DE 2 |

| CLAVE | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D03-23 CAN.CRISTAL | CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MANTENIMIENTOS STANLEY UNICAMENTE. "PUERTAS STANLEY" |

| 0.000 0.000 1.000 1.000 | EJE | LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE | | AREA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL | CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER | VoBo BBVA BANCOMER | CONFORMIDAD EMPRESA |
|-------------------------|-----|-----------------------------|--|------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ