

Nº Orden: 40400346

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 13.06.2017

Hora Inicio: 10:02:44

Motivo Orden: CH1 REPARACION DE CHAPA

Sintoma: MMCER/CA-06 CHAPAS

Prioridad: 2.Urgente<= 96 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000214-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta:

Oficina: 0344

Ceco: MX11000344 TACAMBARO Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Avenida Revolución 40, 61650 Michoacán

Usuario Notificador: 10031292 CONTRERAS LISEA, FERNANDO

Telf. Contacto: 4595961463

e-mail contacto: FERNANDO.CONTRERAS.1@BBVA.COM

N° Op.	Operación	OK
0010	CH1 REPARACION DE CHAPA	

## DESCRIPCIÓN ORDEN:

SE COMUNICA USUARIO PARA REPORTAR QUE LA CHAPA QUE ESTA ABAJO EN EL PISO DE LA PUERTA PRINCIPAL NO FUNCIONA INDICA QUE LE CUESTA MUCHO TRABAJA GIRAR LA LLAVE SOLICITA PROVEEDOR PARA SU ATENCION.

0344 TACAMBARO

1595961463 (30)

141022

EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR EL USUARIO						
1 -1 01		EXCELENTE	BUENO	REGULAR		
1 -0344-A	la rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de Reportes fue:			V		
BBVA Band	La Disponibilidad mostrada por el personal	V				
	La Atención y Actitud del Servicio recibida por el personal técnico fue:	~				
Sello 23 July	La solución a su Problema fue:	V				
13 -4 1011	¿Como considera la capacidad del personal?	~				

9244-A

2/2 **BBVA** 

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva Nº Orden: 40400346

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV Hora Inicio: 10:02:44 Fecha Inicio: 13.06.2017

Datos a completar por el proveedor: Fecha Atendido: 13.06.2017 Hora Atendido: 00:00:00 10:02:44

Causa: Aceite en chapa y recolocación de pasador en piso. Fecha Realizado: 23.06.2017 Hora Realizado: 00:00:00 11:20 HRS. Fecha Programado: 28.06.2017

Hora Programado: 00:00:00

0344-A

0344-

BBVA Bancomer 1

Tacambaro-Centro Apoderado

23 JUN 2017

RECIBIMOS PARA DEPOSITO E PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL , RTICULO SI L. G. T. O. C.

0344-A

0344-